

FORMATO DE RESULTADOS DE REVISIÓN BIMENSUAL



CDA VASQUEZ COBO, NIT:
900576533-0 Av 2B # 28Norte-37, CALI
(VALLE DEL CAUCA) TEL: 3799616

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad		CC (X) NIT () CE () No. 900897824-8	
2023-01-05	TRANSPORTES ESPECIALES Y LOGISTICA GOLD	Teléfono		Ciudad	
Dirección		4031079		Cali	
CRA 70 46 55				Departamento	
				Valle del cauca	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
WDM188	Colombia	Público	Microbus	Renault	Nuevo master minibus		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2021	10024350899	2021-10-27	Blanco glacial	Diesel	93YMAF4CEMJ612424		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
M9TC678C031733	DIESEL	2299	43568	16	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	79.20		78.30		71.00		76.60
							Mínimo 40
							Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
66.80	50	%	Eje 1 izquierdo	4100.00	7573.00	N	Eje 1 Derecho	4482.00	6525.00	8.52	30 %
			Eje 2 izquierdo	4010.00	5949.00	N	Eje 2 Derecho	4349.00	5313.00	7.79	30 %
											%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
33.20	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
1.03	0.40						

Inspección Visual							
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE		
Reversa	CUMPLE	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE		
Anclaje Sillas	CUMPLE	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE		
Bastidor	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		
Brazos Axiales	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Gato	CUMPLE		
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE		
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE		
Soportes	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		
Terminales	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE		
Linterna	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Tacos	CUMPLE		
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE		
Aseo General	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE		
Rotulas inferiores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
Stop	CUMPLE	Espojos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE		
Amortiguadores	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE		
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Pito	CUMPLE		
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE		
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE		
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE		
Terminales Batería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE		
Cojinería	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE		
Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE		
Puertas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Banderola	CUMPLE		
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.89
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.50	4.02
Eje2	5.50	5.02



JOSE CARLOS BUENO LOPEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)