



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Primera Reinspección

Fecha de revisión: 16/12/2022
Hora inicial: 14:15:00
Hora final: 14:21:00
Duración revisión: 00 horas 6 min

Decreto : 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSPORTES MULTIMODAL
Nombre de conductor: CARLOS MENDEZ

Placa: WNP820
Ruta: OPERACION NACIONAL
Kilometraje: 101520

Técnicos: /SEBASTIAN MONSALVE

N.Int: 4
Capacidad: 42
Nro.Factura: 107870

Propletario: CONSORCIO MAR 1
Cédula Conductor: 11439286

Tipo: Bus
Modelo: 2019
Licencia: C2

Lote: SEXTA REVISION 2022
Marca: YUTONG
Elaborado por: Inspe./Rev1./Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR, CAJAS Y TRANSMISION

Juan David Perez T.
Ingeniero Mecánico
JUAN DAVID PEREZ TOBON
MATRICULA: AN230 - 157493



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Primera Reinspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Novedades de la Inspección (10/12/2022 - 11:47:00):

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
SISTEMA DE LUCES	Luces Medias	Corregido	1	A
Observacion :	LUZ MEDIA TRASERA IZQUIERDA NO ENCIENDE			
CARROCERIA (PARTE EXTERNA)	Deterioro Leve Bomper	Corregido	1	B
Observacion :	GOLPE EN BOMBER TRASERO			
CARROCERIA (PARTE EXTERNA)	Emblemas y/o Distintivos de la Empresa	Corregido	1	A
Observacion :	EMBLEMA DE DISPOSITIVO DE VELOCIDAD			
CARROCERIA (PARTE INTERNA)	Dispositivo de control de velocidad	Corregido	1	A
Observacion :	EMBLEMA DE COMO CONDUZCO PARTE INTERNA			
DOCUMENTACION DEL VEHICULO	Vigencia del extintor	Corregido	1	A
Observacion :	Documento Vencido			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda: 13.5-Delantera Derecha: 14-Trasera Izquierda Interior: 4.9-Trasera Izquierda Exterior: 6.3-Trasera Derecha Interior: 7-Trasera

Fecha de Impresión
16/12/2022
14:22:00

Sede Ppal: Cll 53 No.72-07 PBX: 2306111 - Sede Autofull: Cll 50 No.66-20 PBX: 2302299
E-mail: tecnico.colores@une.net.co - E-mail: autofullcol@une.net.co
Medellin - Colombia



Ficha Nro.50124

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Primera Reinspección**

Fecha de revisión: 16/12/2022 Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
Hora inicial: 14:15:00
Hora final: 14:21:00
Duración revisión:00 horas 6 min

Empresa de transporte: TRANSPORTES MULTIMODAL
Nombre de conductor: CARLOS MENDEZ
Placa: WNP820
Ruta: OPERACION NACIONAL
Kilometraje: 101520
Técnicos: /SEBASTIAN MONSALVE

N.Int: 4
Capacidad: 42
Nro.Factura: 107870

Propietario: CONSORCIO MAR 1
Cédula Conductor: 11439286
Tipo: Bus
Modelo: 2019
Licencia: C2

Lote: SEXTA REVISION 2022
Marca: YUTONG
Elaborado por:Inspe:/Rev1:/Rev2:

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

Derecha Exterior:6.4-LLanta de Repuesto:10

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT 890.302.988-7
DIVISION TECNICO MECANICA

Fecha de Impresión
16/12/2022
14:22:00

Sede Ppal:Cll 53 No.72-07 PBX:2306111 - Sede Autofull:Cll 50 No.66-20 PBX:2302299
E-mail:tecnico.colores@une.net.co - E-mail:autofullcol@une.net.co
Medellin - Colombia

Page 2/2