




#### H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

| NOMBRE             | MARCA              | SERIAL       | REFERENCIA            | # SERIE BANCO | PEF   | LTOE |
|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------|------|
| LUXOMETRO          | TECNOLUX           | 0245         | ALTAIRCOMBI           |               |       |      |
| ANALIZADOR         | TECMMAS            | 100052       | AGMV2015              | 11355         | 0.512 |      |
| SONOMETRO_2        | UNI-T              | C231694542   | UT352                 |               |       |      |
| FRENOMETRO         | TECMMAS            | FR2023       | MULTITEST PRUEBAS ASL |               |       |      |
| BANCO SUSPENSIÓN   | TECMMAS            | FR2023       | MULTITEST PRUEBAS ASL |               |       |      |
| DESVIACIÓN LATERAL | TECMMAS            | FR2023       | MULTITEST PRUEBAS ASL |               |       |      |
| TERMOHIGROMETRO    | AZ INSTRUMENT CORP | 9718610      | AZ8721                |               |       |      |
| PROFUNDIMETRO      | SHAHE              | WD2202A0001  | N/A                   |               |       |      |
| CAPTADOR           | BRAINBEE           | 210224000538 | MGT 300EVO            |               |       |      |
| DETECTOR HOLGURAS  | TECMMAS            | DHL2003      | MULTIPRUEBAS DH LIV   |               |       |      |
| SENSOR VIBRACION   | BRAIN BEE          | 210224000538 | MGT 300EVO            |               |       |      |

#### J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

| PRUEBA                     | INSPECTOR                   |
|----------------------------|-----------------------------|
| Luces                      | MERCY LIZETH SANCHEZ TOVAR  |
| Emisiones ciclo OTTO/4T/2T | CARLOS JAVIER TOVAR MACIAS  |
| Sonometría                 | CARLOS JAVIER TOVAR MACIAS  |
| Registro fotográfico       | JORGE ALBERTO VARGAS OSPINA |
| Frenos                     | JORGE ALBERTO VARGAS OSPINA |
| Inspección visual          | MERCY LIZETH SANCHEZ TOVAR  |
| Suspensión                 | JORGE ALBERTO VARGAS OSPINA |
| Desviación lateral         | JORGE ALBERTO VARGAS OSPINA |

#### K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA



JORGE ANDRES NOGALES PELAEZ

F. COMENTARIOS OBSERVACIONES

1.1, 12.38.1: Humedad Carter

- Distancia a la cual se realizó la prueba de luces izquierdo: 40.4 cm
- Determinación tipo bombillo izquierdo: HALOGENA
- Determinación sensor de luz izquierdo: EUR
- Distancia a la cual se realizó la prueba de luces derecho: 40.2 cm
- Determinación tipo bombillo derecho: HALOGENA
- Determinación sensor de luz derecho: EUR
- Número de sillitas que se contaron en la inspección: 5 sillitas
- Número de sillitas que se contaron en el eje 1 lectura 1: 4.79 mm
- Profundidad de labrado llanta derecha en eje 1 lectura 1: 4.75 mm
- Profundidad de labrado llanta derecha en eje 2 lectura 1: 4.42 mm
- Profundidad de labrado llanta derecha en eje 2 lectura 1: 4.38 mm
- Profundidad de labrado llanta repuesto 1 lectura 1: 3.22 mm
- Profundidad de labrado llanta repuesto 1 lectura 1: 3.19 mm
- Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 2 lectura 1: 4.42 mm
- Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 2 lectura 1: 4.31 mm
- Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 1 lectura 1: 4.86 mm
- Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 1 lectura 1: 4.82 mm
- Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 1 lectura 1: 4.82 mm