

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5875

| Código | Descripción                                                                                                                | Grupo                 | Tipo de defecto |   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---|
|        |                                                                                                                            |                       | A               | B |
|        | Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20% y el 30% | 6.7 Sistema de frenos | X               |   |
|        |                                                                                                                            | Total                 | 0               | 1 |

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

| Código | Descripción                                                       | Grupo            | Tipo de defecto |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---|
|        |                                                                   |                  | A               | B |
|        | Pérdidas de aceite sin goteo continuo                             | 6.12 Motor       | X               |   |
|        | Pérdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o la caja | 6.14 Transmisión | X               |   |
|        |                                                                   | Total            | 0               | 2 |

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto |   |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
|        |             |       | A               | B |
|        |             | Total | 0               | 0 |

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente  
 Nota:  
 Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI\_X\_

NO\_\_

NUMERO DE CONSECUITIVO DE LA INSPECCION

164959

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo de carretera completo y en buen estado

Eje1 derecha 1 4.50mm ; Eje2 derecha 1 5.00mm ; Eje1 Izquierda 1 4.20mm ; Eje2 Izquierda 1 5.20mm ; Llanta de repuesto 3.40mm ; Presion eje1 derecha 1 43.5 PSI Presion eje1 Izquierda 1 44.2 PSI Presion eje2 derecha 1 50.6 PSI Presion eje2 Izquierda 1 50.2 PSI Presion repuesto 51.4 PSI

\* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375:2012. En cumplimiento a los requisitos de independencia contenidos en la NTC-ISO/IEC 17020:2012, en las instalaciones del CDA AUTOSUR S.A.S. NO se realizan, prestan y/o recomiendan servicios de diseño, producción, venta, mantenimiento, reparación, transformación de vehículos automotores y/o la venta de repuestos ni se publican promociones comerciales relacionadas con estos servicios.




2023-09-19 TDS870 08:23



2023-09-19 TDS870 08:16

Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

 **Autosur**  
S.A.S  
CDA REVISIÓN TÉCNICA MECÁNICA

JORGE ARMANDO MONTERO GÓMEZ

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN  
 Mateo Espejo Lopera [Tercera placa], Daniel De Jesus Cabrales Diaz [Inspección sensorial interior], Daniel De Jesus Cabrales Diaz [Alineación, peso, suspensión y frenos], Mateo Espejo Lopera [Foto trasera], Edgar Danilo Torres Ospina [Inspección sensorial inferior], Daniel De Jesus Cabrales Diaz [Inspección sensorial exterior], Edgar Danilo Torres Ospina [Alineación de luces], Daniel De Jesus Cabrales Diaz [Foto delantera], Mateo Espejo Lopera [Profundidad de labrado], Edgar Danilo Torres Ospina [Inspección sensorial motor].

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO  
MECÁNICA Y DE GASES**

Generado por: Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)