



Ficha Nro.66251

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD  
HOJA DE NOVEDADES  
CDA AUTOFULL COLOMBIA  
Inspección

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 06/03/2024

Hora inicial: 11:43:00

Hora final: 12:14:00

Duración revisión: 00 horas 31 min

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021  
Nombre de conductor: JUAN GUILLERMO AGUDELO ALEJALDE  
Placa: WMP388 N.Int: 434  
Ruta: OPERACION NACIONAL Capacidad: 19  
Kilometraje: 380972 Nro.Factura: 885  
Técnicos: /JOHAN PALACIOS/JHONATHAN RIOS

Propietario: TRANSMILENIUM 2021 SAS  
Cédula Conductor: 98517893  
Tipo: Microbus  
Modelo: 2016  
Licencia: C2

Lote: SEGUNDA REVISION 2024  
Marca: RENAULT  
Elaborado por:Insp./Rev1./Rev2:

**APROBADO**

PISTA DE FRENS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE  
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS  
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES  
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE  
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA  
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,  
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez  
Ingeniero Mecánico  
SANTIAGO CORREA ALVAREZ  
MATRICULA:AN230-135346



## GRUPOS EVALUADOS

## Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.				

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:7.57-Delantera Derecha:8.15-Trasera Izquierda Interior:5.87-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:5.26-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:6.22

Observaciones generales: \*REALIZAR MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENS DELANTEROS(PRESENTAN DESEQUILIBRIO).

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

**APROBADO**