

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
04226684 - 04244125

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2025-04-10	JORGE LUIS AREIZA VANEGAS	CC (X) NIT () CE () No. 1017144938			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CLLE102C #82F-10		1000000	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
TBL603	Colombia	Público	Microbus	Nissan	Urvan		
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2009	10023106755	2008-11-07	Blanco	Diesel	JN1MG4E25Z0781680		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
ZD30184856K	DIESEL	3000	338104	14	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	83.30		83.10		61.90		60.40		%

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
63.70	50	%	Eje 1 izquierdo	3621.00	4513.00	N	Eje 1 Derecho	3264.00	4711.00	N	9.86	30 %
			Eje 2 izquierdo	1895.00	3992.00	N	Eje 2 Derecho	2688.00	4788.00	N	29.50*	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%
10.30*	18	%										

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.06	0.11						

Inspección Visual							
	Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería		CUMPLE
	Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Ventanillas		CUMPLE
	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Luz Placa		CUMPLE
	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo		CUMPLE
	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales		CUMPLE
	Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pernos		CUMPLE
	Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Rotulas Inferiores		CUMPLE
	Extintor	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia		CUMPLE
	Rotulas superiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Tijeras		CUMPLE
	Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Limpiaparabrisas		CUMPLE
	Banderola	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas		CUMPLE
	Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato		CUMPLE
	Reversa	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas		CUMPLE
	Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores		CUMPLE
	Botiquín	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta		CUMPLE
	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Soportes		CUMPLE
	Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa		CUMPLE
	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Espejos		CUMPLE
	Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Linterna		CUMPLE
	Luces de Parqueo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Desempañador		CUMPLE
	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.89
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.21	4.34
Eje2	4.20	4.65

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Techni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)