

Señalice las salidas de emergencia clara y visible Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad		en sus vidrios Absténgase de utilizar sillas improvisadas Cambio las letras de la replica lateral superior son ilegibles
Cambio las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles		Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín
Mejora del estado de latonería y pintura		Mejore la bandera escolar
Mejore la instalación de cinturones de seguridad		Prepare caja de herramientas
Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)		Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil
Prepare renovación de SOAT		Realice el aseo de la cojinería
Sea más accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar		Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad
Responsable de la inspección:	Firma:	
JOHAN FELIPE VALENCIA ALVAREZ		
Nombre y apellido del conductor: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS Resultado de la inspección: CEL 3118870958	Firma: 	
	Aprobado	