



DIAGNOSTICENTRO DEL  
NORTE MARIQUITA LTDA  
NIT: 9000911263  
KM 0 + 800 MTS VIA MARIQUITA -  
IBAGUE  
Tel - 3142666666  
MARIQUITA - Tolima

diagnosticentrodelnorte@yahoo.es

#### A. INFORMACIÓN GENERAL

##### 1. FECHA

##### 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2024-01-15 09:30:55	Nombre o Razón social ELECTRICAS DE MEDELLIN	Documento de identidad CC( ) NIT(X) No. 8909064137	
Dirección CENTRO	Teléfono fijo o Número de Celular 3105037029	Ciudad ARMERO	Departamento Tolima
Correo Electrónico			

##### 3. DATOS DEL VEHICULO

Placa GDX991	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase BUSETA	Marca YUTONG	Línea ZK6729D
Modelo 2020	Número de licencia de tránsito 10020562017	Fecha de matrícula 2020-05-18	Color BLANCO	Combustible / Propulsión Diesel	VIN o Chasis LZYTETC22L1000713
No de motor 76517233	Tipo motor Diésel	Cilindraje(cm³)(si aplica) 3760	Kilometraje 95410	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI( ) NO(X)
Potencia (si aplica) 154	Tipo de Carrocería CERRADA	Fecha vencimiento SOAT 2024-01-15	Conversión GNV SI ( ) NO ( ) N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

#### B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

#### C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

#### D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.4.13.12	Testigos o indicadores encendidos en el tablero de instrumentos que indican falla.	LUCES		X
TOTAL				1

#### D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

#### D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	6.99	6.60	6.31			
DERECHA	7.58	11.3	2.64			3.40

#### E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI \_ X \_ NO \_\_\_\_\_

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI \_\_\_\_ NO \_\_\_\_

**F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:**

1.1.4.13.12: Testigo del ABS encendido

**PRESIÓN DE LAS LLANTAS**

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)		Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA	90.0	98.0	96.0	-	-	-	-
DERECHA	90.0	96.0	98.0	-	-	-	100

**G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA****H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN**

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	DIGITAL TREAD DEPTH GAUGE	TIC-057	TYPE GAUGE			
PIE DE REY	FOWLER	17032100	7-101-150-2			
DETECTOR HOLGURAS	SPACE	NRT0053781	SPACE			

**J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA**

PRUEBA	INSPECTOR
CAMARA	ALEXANDER CARDENAS GRANADOS
VISUAL	ALEXANDER CARDENAS GRANADOS

**K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA**

ASISTENCIAS AL VEHÍCULO PARA SU MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN. NO SE PAGA ALQUILER DE VEHÍCULOS NI SE PAGA ALQUILER DE PERSONAL.

3	A		00000	00000	00000
---	---	--	-------	-------	-------

**JORGE IVAN CASTAÑO AGUIRRE**  
Director técnico

Fir del informe