



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
CDA AUTOFULL COLOMBIA
Inspección

Ficha Nro.79044

Fecha de revisión: 07/03/2025 Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
Hora inicial: 08:38:00
Hora final: 09:06:00
Duración revisión:00 horas 28 min

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021
Nombre de conductor: VICTOR HUGO LONDOÑO ALVAREZ
Placa: SNU387
Ruta: OPERACION NACIONAL
Kilometraje: 460843
Técnicos: /SEBASTIAN RAMIREZ/JHONATHAN RIOS

Propietario: MARIA ELIDA DEL RIO RAMIREZ
Cédula Conductor: 71681126
Tipo: Microbus
Modelo: 2013
Licencia: C2

Lote: SEGUNDA REVISION 2025
Marca: NISSAN URVAN
Elaborado por:Inspe/Rev1/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO. SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:6.06-Delantera Derecha:6.11-Trasera Izquierda Interior:4.24-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:4.29-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:3.22

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

Fotografía 1



Fotografía 2



ACCIÓN DE EQUIPOS Y PERIFÉRICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

CAPELEC 2600 5184.F.A.S: MAHA (Seriales: Frenos = 405827-010, Alineación: 451021-006, Suspensión: 431134-003). Visual: MAHA 340725-009.LLa
fidad: SHAHE WD2108A03002, Aire: CFR GFR-01

WARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

Station 1.37.0.0, Information Manager 1.28.0.0, InspectionWebManager 1.20.0.0

BRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

YESID SEBASTIAN RAMIREZ ARISTIZABAL F.A.S: YESID SEBASTIAN RAMIREZ ARISTIZABAL Fotos: YESID SEBASTIAN RAMIREZ
ZABAL Visual: YESID SEBASTIAN RAMIREZ ARISTIZABAL Labrado: YESID SEBASTIAN RAMIREZ ARISTIZABAL

BRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

ALEXANDER BELTRAN VALENCIA

Fin del Informe