



## FICHA TECNICA DE SEGURIDAD

## HOJA DE NOVEDADES

## TECNICENTRO LOS COLORES

## Inspección

Fecha de revisión: 27/11/2022 Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Hora inicial: 11:04:00

Hora final: 11:26:00

Duración revisión:00 horas 22 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR

Nombre de conductor: JUAN CARLOS MENDEZ

Placa: STX847

RE. ESPECIALES

Kilometraje: 292457

Técnicos: /FERNANDO QUIROZ/JOSEPH CORRALES

N.Int: 44

Capacidad: 19

Nro.Factura: 107353

Propietario: BEDOYA LOPEZ LIDA

Cédula Conductor: 94368121

Tipo: Microbus

Modelo: 2010

Licencia: C2

Lote: SEXTA REVISION 2022

Marca: KIA


Elaborado por:Inspe./Rev1/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE  
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS  
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES  
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE  
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA  
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,  
CAJAS Y TRANSMISION

Juan David Perez T.  
Ingeniero Mecánico  
JUAN DAVID PEREZ TOBON  
MATRICULA:AN230 - 157493



## GRUPOS EVALUADOS

## Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
Defectos Tipo A:	Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.			

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

## LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda:4-Delantera Derecha:4-Trasera Izquierda Interior:4-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:4-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:3

Observaciones generales: **CAMBIAR GATOS DE PUERTA TRASERA NO SE SOSTIENE**

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES  
NIT 890.302.988-7  
DIVISION TECNICOMECHANICA