

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
CDA AUTOFULL COLOMBIA
Inspección

Ficha Nro.52254

Fecha de revisión: 11/02/2023
Hora Inicial: 07:38:00
Hora final: 07:56:00
Duración revisión: 00 horas 20 min

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR
Nombre de conductor: LUIS FRNANDO ARANGO LOPEZ

Placa: JYN872
Ruta: OPERACION NACIONAL
Kilometraje: 29467

Técnicos: /CRISTIAN LONDONO

N.Int: 109
Capacidad: 16
Nro.Factura: 7972

Propietario: LUIS FRNANDO ARANGO LOPEZ

Cédula Conductor: 70553782

Tipo: Microbus
Modelo: 2021
Licencia: C1

Lote: PRIMERA REVISION 2023

Marca: RENAULT

Elaborado por: Inspe:/Rev1:/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA: AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda: 4.38-Delantera Derecha: 5.23-Trasera Izquierda Interior: 5.61-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 5.69-Trasera Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 9.68

Observaciones generales: SE RECOMIENDA COLOCAR ANGULOS DE CINTA RETRORREFLECTIVA EN PARTE SUPERIOR DE AMBOS COSTADOS... SE RECOMIENDA UBICAR EL COMO CONDUZCO DE PARTE TRASERA DEBE IR EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DE LA PLACA

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----



Sede Ppal: Cll 53 No.72-07 PBX:2306111 - Sede Autofull: Cll 50 No.66-20 PBX:2302299
E-mail: tecnico.colores@une.net.co - E-mail: autofullcol@une.net.co
Medellín - Colombia