



Ficha Nro.58009

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD

HOJA DE NOVEDADES

TECNICENTRO LOS COLORES

Primera Reinspección

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 29/07/2023
Hora inicial: 11:12:00
Hora final: 11:15:00
Duración revisión: 00 horas 3 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR
Nombre de conductor: HECTOR DE JESUS HENAO GIRALDO
Placa: WLX218
Ruta: ESPECIALES
Kilometraje: 51531
Técnicos: /JAIME NARANJO

N.Int: 144
Capacidad: 4
Nro. Factura: 113942

Propietario: EC TRASPORTES SAS
Cédula Conductor: 70120803
Tipo: Camioneta
Modelo: 2016
Licencia: C2

Lote: CUARTA REVISION 2023
Marca: FOTON
Elaborado por: Inspe: /Rev1: /Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA: AN230-135346

**GRUPOS EVALUADOS****Novedades de Primera Reinspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Novedades de la Inspección (22/07/2023 - 10:23:00):

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
CARDAN	Soporte y Rodillo del Cardan (Caucho)	Corregido	1	A
Observacion :	CAMBIAR SOPORTE DEL CARDAN			
FUGAS DE FLUIDOS	Fuga de aceite Hidraulico excesiva	Corregido	1	A
Observacion :	FUGA DE ACEITE HIDRAULICO POR MANGUERA DELANTERA			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda: 7-Delantera Derecha: 4-Trasera Izquierda Interior: 4.5-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 4-Trasera Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 2

Firma del técnico(s) o Director: *Fernando Q.*

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNICOMECAÁNICA

Fecha de Impresión
29/07/2023
11:15:00

Sede Ppal: Cll 53 No.72-07 PBX: 2306111 - Sede Autofull: Cll 50 No.66-20 PBX: 2302299
E-mail: tecnico.colores@une.net.co - E-mail: autofullcol@une.net.co
Medellin - Colombia

Page 1/1