

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD

HOJA DE NOVEDADES

TECNICENTRO LOS COLORES

Inspección

Fecha de revisión: 02/03/2022 Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
Hora inicial: 08:45:00
Hora final: 09:09:00
Duración revisión: 00 horas 23 min

Empresa de transporte: TRANSUPERIOR
Nombre de conductor: JUAN CARLOS MENDEZ

Placa: STX847
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES
Kilometraje: 278624
Técnicos: JAIME NARANJO/CAMILO PARRA

Propietario: LIDA BEDOYA
Cédula Conducto: 94368121


Tipo: Microbus
Modelo: 2010
Licencia: C2

Lote: SEGUNDA REVISION 2022
Marca: KIA
Elaborado por:Inspe./Rev1./Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION


Ingeniero Mecánico
SEBASTIAN SALDARRIAGA RAIGOSA
MATRICULA: AN230-127153



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda:2.07-Delantera Derecha:2.53-Trasera Izquierda Interior:2.12-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:2.56-Trasera

Derecha Exterior:0-Llanta de Repuesto:2.04

Observaciones generales: **-REVISAR TENSION DE FRENADO TRASERO (68% DE DIFERENCIA DE FRENADO, FRENA MAS EL LADO IZQUIERDO).**

Firma del técnico(s) o Director: Juan Camilo Parra C.

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT. 890.302.988-7

DIVISIÓN TECNOMECÁNICA