



Ficha Nro.79450

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
CDA AUTOFULL COLOMBIA
Inspección

Fecha de emisión: 17/03/2025
Hora inicio: 07:58:00
Hora final: 08:09:00
Duración revisado: 00 horas 11 min

Decreto: 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: FAMITRANS
Nombre de conductor: ALDI FERNANDO CORTINES AMAYA
Placa: TSH805
Ruta: OPERACION NACIONAL
Kilometraje: 815057
Técnico: SEBASTIAN RAMIREZ

Propietario: ALDI FERNANDO CORTINES AMAYA
Cédula Conductor: 15347802

Tipo: Microbus
Modelo: 2008
Licencia: C2

Lote: SEGUNDA REVISION 2025
Marca: NISSAN
Elaborado por: Inspec/Rev1/Rev2

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO. SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
FUGAS DE FLUIDOS	Fuga de aceite Motor, caja y transmisión leve	Corregir	1	B
Observacion:	MOTOR Y CAJA			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda: 6.29-Delantera Derecha: 5.88-Trasera Izquierda Interior: 5.23-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 3.75-Trasera Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 4

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----



H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Luces: CAPELCO 2000 5184 F.A.S. MAHA (Series: Frenos: 435527-010, Alineación: 431021-008, Suspensión: 431134-003), Valsul: MAHA 340725-009 LLantas: Profundidad: SHARPE VIG210MAG0002, Aire: CFR CFR-01

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

Cenex Station 1.37 0.0, Information Manager 1.20 0.0, InspectorVivManager 1.20 0.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Luces: YESID SEBASTIAN RAMIREZ ARISTIZABAL F.A.S. YESID SEBASTIAN RAMIREZ ARISTIZABAL Fotos: YESID SEBASTIAN RAMIREZ ARISTIZABAL Valsul: YESID SEBASTIAN RAMIREZ ARISTIZABAL Ladrado: YESID SEBASTIAN RAMIREZ ARISTIZABAL

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

HUGO ALEXANDER BELTRAN VALENCIA

Fir del idioma