



# FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #031396

CDA de la 44

Centro de Diagnóstico  
Autovía de la 44

Llano del Jar, Km. 200-42 Bogotá  
Teléfonos: (571) 377-1700  
Centro de Diagnóstico Autovía de la 44  
Av. 111 con Carrera 100, Bogotá D.C.  
(571) 377-1803, 377-1804, 377-1805

## DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN MECANIZADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B
1.1.7.31.2	DESEQUILIBRIO DE LAS FUERZAS DE FRENO ENTRE LAS RUEDAS DE UN MISMO EJE, EN CUALQUIERA DE SUS EJES, ENTRE EL 20 % Y 30 %.	SISTEMA DE FRENOS		B

## DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B
1.1.12.38.1	PERDIDAS DE ACEITE SIN GOTEO CONTINUO.	MOTOR		B

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



2025-03-31, TLO420, 10-23



2025-03-31, TLO420, 10-26

## NOMBRE DE LOS INSPECTOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN

FOTOS	WILSON ELIAS VELASQUEZ CHITIVA	LUCES	WILSON ELIAS VELASQUEZ CHITIVA
VISUAL	JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ MARTINEZ	GASES	WILSON ELIAS VELASQUEZ CHITIVA
RUIDOS	WILSON ELIAS VELASQUEZ CHITIVA	FAS	KAREN MUÑOZ PARRA

## FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

NICOLAS ANGEL LOPEZ

-----FIN DEL INFORME-----