



Ficha Técnica Bimensual Centro Especializado Autotech Colombia SAS

Nit. 901211425 - 0



1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO:

Fecha de prueba 21 - 04 - 2022	Nombre o razón social EMPRESA DE TRANSPORTE IMPERIO SAS	Documento de identidad CC. () NIT. (X) No. 900955593	
Dirección KR 1 BIS # 56 - 161	Teléfono 3154116073	Ciudad CALI	Departamento VALLE DEL CAUCA

2. DATOS DEL VEHÍCULO:

Placa VCM935	País COLOMBIA	Servicio PUBLICO	Clase BUSETA	Marca CHEVROLET	Línea NPR
Modelo 2007	No Licencia de transito 10012354401	Fecha de matrícula 31/08/2007	Color BLANCO	Combustible DIESEL	No Chasis o Serial 9GCNPR7117B009665
No de Motor 399879	Cilindraje 4570	Kilometraje 686443	Fecha de vencimiento SOAT 19/06/2022		Fecha de vencimiento RTMyG 31/08/2022

3. RESULTADOS DE INSPECCION VISUAL:

B (BUENO) – M (MALO)		B	M
REVISION EXTERIOR			
Presencia de aristas vivas exteriores en el vehículo	X		
Cierre inadecuado de puertas	X		
Roce o interferencia entre las llantas y el guardabarros y carrocería	X		
Holgura con riesgo de desprendimiento de la rueda de repuesto	X		
Inexistencia de algún espejo retrovisor	X		
Mal funcionamiento de limpia brisas delantero	X		
RINES Y LLANTAS			
Faltan tuercas, espárragos, tornillas o pernos en cualquier rueda	X		
Deformación excesiva en cualquiera de los rines	X		
Profundidad o labrada no inferior a 2 mm	X		
Despegue o rotura en bandas laterales	X		
REVISIÓN INTERIOR			
El # de sillas excede con lo estipulado en la licencia de tránsito (DOC VH)	X		
La inexistencia de elementos de control de velocidad - cámaras	X		
Funcionamiento del pito o dispositivos acústicos	X		
Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento	X		
Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros	X		
Inexistencia o mal funcionamiento de algún cinturón de seguridad	X		
Luces interiores del vehículo – Comandos que encienden y comutan luces	X		
DIRECCIÓN			
Fijación defectuosa y holguras excesivas de cualquier elemento dirección	X		
Testigos o indicadores encendidos en el tablero que indiquen falla	X		
ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN			
El no funcionamiento de comandos que encienden luces	X		
Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo	X		
Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo	X		
SISTEMA DE FRENO			
Cantidad del líquido de frenos por fuera de los niveles indicados	X		
TRANSMISIÓN			
Elementos de la suspensión rotos o corroídos	X		
Inexistencia de algunos de los amortiguadores	X		
Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora	X		
Perdidas con goteo continuo en la transmisión	X		
Inexistencia de protector de desprendimiento del cardán	X		
VIDRIOS			
Fisuras que distorsionan el campo visual del conductor	X		
La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación	X		
La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia	X		
EQUIPO DE CARRETERA			
Señalización – Conos reflectados etc.	X		
Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas	X		
Chaleco refractivo y Pito	X		
Tacos, Cruceta y Gato	X		
Fecha Vencimiento - Extintor acorde al servicio prestado (+ 10 LIBRAS)	X		

4. OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN:

La profundidad mínima de la banda de rodamiento debe ser de 2 a 3 mm / RUEDA DELANTERA DERECHA 7.7MM / RUEDA DELANTERA IZQUIERDA 7.2MM

RUEDA TRASERA DERECHA 11.7MM / RUEDA TRASERA IZQUIERDA 8.6MM / LLANTA DE REPUESTO 5.9MM

FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTOR ABRIL 2023

- Este documento no reemplaza en ningún momento al Certificado de REVISIÓN TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
- Los resultados de esta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a esta revisión

APROBÓ NO APROBÓ

FIRMA AUTORIZADA CENTRO ESPECIALIZADO
CESAR TELLO C.C. 14836027

