



Ficha Técnica Bimensual Centro Especializado Autotech Colombia SAS

Nit. 901211425 - 0



1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO:

Fecha de prueba 13 - 04 - 2023	Nombre o razón social MORILLO ORDOÑEZ PABLO EMILIO	Documento de identidad CC. (X) NIT. () No. 87717822
Dirección CALLE 43 # 69 - 35	Teléfono 3167572074	Ciudad CALI
		Departamento VALLE DEL CAUCA

2. DATOS DEL VEHÍCULO:

Placa WHR080	País COLOMBIA	Servicio PUBLICO	Clase MICROBUS	Marca NISSAN	Línea URVAN
Modelo 2015	No Licencia de tránsito 10027115182	Fecha de matrícula 16/10/2014	Color BLANCO	Combustible DIESEL	No Chasis o Serial JN1MC2E26Z0002873
No de Motor YD25353985A	Cilindraje 2488	Kilometraje 82887	Fecha de vencimiento SOAT 01/06/2023	Fecha de vencimiento RTMyG 08/06/2023	

3. RESULTADOS DE INSPECCION VISUAL:

B (BUENO) - M (MALO)	B	M
REVISION EXTERIOR		
Presencia de aristas vivas exteriores en el vehículo	X	
Cierre inadecuado de puertas	X	
Roce o interferencia entre las llantas y el guardabarros y carrocería	X	
Holgura con riesgo de desprendimiento de la rueda de repuesto	X	
Inexistencia de algún espejo retrovisor	X	
Mal funcionamiento de limpia brisas delantero	X	
RINES Y LLANTAS		
Faltan tuercas, espárragos, tornillos o pernos en cualquier rueda	X	
Deformación excesiva en cualquiera de los rines	X	
Profundidad o labrada no inferior a 2 mm	X	
Despegue o rotura en bandas laterales	X	
REVISIÓN INTERIOR		
El # de sillas excede con lo estipulado en la licencia de tránsito (DOC VH)	X	
La inexistencia de elementos de control de velocidad - cámaras	X	
Funcionamiento del pito o dispositivos acústicos	X	
Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento	X	
Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros	X	
Inexistencia o mal funcionamiento de algún cinturón de seguridad	X	
Luces interiores del vehículo - Comandos que encienden y conmutan luces	X	
DIRECCIÓN		
Fijación defectuosa y holguras excesivas de cualquier elemento dirección	X	
Testigos o indicadores encendidos en el tablero que indiquen falla	X	
ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN		
El no funcionamiento de comandos que encienden luces	X	
Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo	X	
Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo	X	
SISTEMA DE FRENOS		
Cantidad del líquido de frenos por fuera de los niveles indicados	X	

B (BUENO) - M (MALO)	B	M
Ausencia o desgaste de la tapa del líquido de frenos	X	
BOMBA DE VACÍO O COMPRESOR Y ANCLAJES		
Compresión adecuada en cada frenada	X	
Presión o vacío insuficiente para dos frenadas a fondo	X	
Retorno inadecuado del pedal	X	
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal	X	
Inoperancia del freno de Emergencia	X	
MOTOR Y BATERIA		
Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento	X	
Cilindros con fugas visibles o riesgo de desprendimiento	X	
Perdidas de aceite con goteo continuo	X	
Válvulas con fugas visibles, faltan tornillos	X	
Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos	X	
TRANSMISIÓN		
Elementos de la suspensión rotos o corroídos	X	
Inexistencia de algunos de los amortiguadores	X	
Estado de muelles, resortes, tijeras, ballestas, barra estabilizadora	X	
Perdidas con goteo continuo en la transmisión	X	
Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan	X	
VIDRIOS		
Fisuras que distorsionan el campo visual del conductor	X	
La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación	X	
La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia	X	
EQUIPO DE CARRETERA		
Señalización - Conos reflectados etc.	X	
Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas	X	
Chaleco reflectivo y Pito	X	
Tacos, Cruceta y Gato	X	
Fecha Vencimiento - Extintor acorde al servicio prestado (+ 10 LIBRAS)	X	

4. OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN:

La profundidad mínima de la banda de rodamiento debe ser de 2 a 3 mm / RUEDA DELANTERA DERECHA 3.6MM / RUEDA DELANTERA IZQUIERDA 4.2MM
RUEDA TRASERA DERECHA 3.6MM / RUEDA TRASERA IZQUIERDA 3.2MM / LLANTA DE REPUESTO 3.7MM
FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTOR JUNIO 2023

- Este documento no reemplaza en ningún momento al Certificado de REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
- Los resultados de esta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a esta revisión

☒ APROBÓ ☐ NO APROBÓ



FIRMA AUTORIZADA CENTRO ESPECIALIZADO
CESAR TELLO C.C. 14836027

