FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00015372-2010

INDUSTRIAS POWERCOM S.A.S.
NIT 900293608
Cr 81 B N 24 - 246 Tel 6617999
CARTAGENA

FECHA

Fecha de prueba: 2020-10-02

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Nombre o razon social: PADILLA ARRIETA PABLO

Documento de identidad: CC. (X) NIT. ( ) CE. ( ) No. 73164875

Dirección: MILAGRO CLL 19 N 53

Telefono: 3007621226

Ciudad: CARTAGENA

Departamento: BOLIVAR

DATOS DEL VEHICULO

Placa	Marca	Linea	Clase	Modelo	Cilindraje	Kilometraje
EQX981	RENAULT	LOGAN	AUTOMOVIL	2019	1598	53795

Servicio	No Licencia Tránsito	Combustible	Color	Empresa	Conductor
PUBLICO	10018108476	GASOLINA	BLANCO GLACIAL (V)		



Suspension (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad
	64		57		62		52	40	%

Eficacia Total	Minimo	Unidad
55,5	50	%

Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad
13,7*	18	%

Frenos

	Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
Eje 1 Izquierdo	2040	3630	N	Eje 1 Derecho	1950	3532	N	4,4	30	%
Eje 2 Izquierdo	1430	2551	N	Eje 2 Derecho	1280	2354	N	10,5	30	%
Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral

Eje 1	1,1	Eje 2	1,3	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	± 10	Unidad	(m/km)

Inspección Visual

G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Izquierda
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje4 llanta Derecha
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje4 llanta Izquierda
G1	Estado tubo escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta Derecha
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta Izquierda
G1	Espejos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Bateria	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de bateria	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho
G2	Rotulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempeñador	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triangulos	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de respuesto	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo
G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G9	Latoneria y Pintura
G3	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	G9	Tapiceria
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G9	Cojineria
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Botiquin	CUMPLE	G10	Caja de Direccion
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G10	Terminales
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10	Brazos Axiales
G4	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11	Bastidor
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11	Pisos
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia
G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo

G1: CARROCERIA
G2: SISTEMA DE SUSPENSION
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G5: SISTEMA ELECTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7: LLANTAS
G8: RINES
G9: ESTADO DE PRESENTACION
G10: SISTEMA DE DIRECCION
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos. (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 16 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)

Rueda De Repuesto	5,09
Izquierda	Derecha
Eje 1 4,76	5,01
Eje 2 5,33	4,23