FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No. [illegible]

MOTOS Y AUTOS BOGOTA LTDA
NIT [illegible]
CRA [illegible] Nº 20 - 17 SUR Tel [illegible]
BOGOTÁ

FECHA

NOMBRE DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba: [illegible] | Nombre o razón social: ANDRES [illegible] | Documento de identidad: CC [illegible] No. [illegible]

Dirección: CARRERA [illegible] | Teléfono: [illegible] | Ciudad: BOGOTA | Departamento: CUNDINAMARCA

DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	Marca	Línea	Color	Modelo	Cilindraje	Kilometraje
[illegible]	CHEVROLET	[illegible]	CAMIONETA	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Servicio	No. Licencia Tránsito	Combustible	Color	Empresa	Conductor
PUBLICO	[illegible]	GASOLINA	BLANCO CUMBRE		ANDREA BRIGGITTE HERNANDEZ ARCEVALO



Suspensión (Si aplica)

Delantero Izquierdo	Valor	Delantero Derecho	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	63		62		63		66	40	%

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
75,4	50	%	Eje 1 Izquierdo	2141	2727	N	Eje 1 Derecho	2587	2736	N	2,5	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2757	3623	N	Eje 2 Derecho	2487	3424	N	3,3	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
41,8	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral

Eje 1	1	Eje 2	1	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	± 10	Unidad	(m/km)

Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz interna	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Estado Lúbrica exterior	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE
G1 Estética	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G2 Rótulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempañador	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G2 Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE		
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de repuesto	CUMPLE		
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE		
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE		
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE		
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE		
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE		
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE		
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE		
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE		
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		
G5 Reversa	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		

G1: CARROCERIA
G2: SISTEMA DE SUSPENSION
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G5: SISTEMA ELECTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7: LLANTAS
G8: RINES
G9: ESTADO DE PRESENTACION
G10: SISTEMA DE DIRECCION
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		2,71
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,84	3,57
Eje 2	3,98	3,87

CDA MOTOS & AUTOS
NIT:900.634.983-0 BOGOTA
BOGOTÁ

Leonardo Toledo
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

Escaneado con Cam