



CONDUCTOR: Roberto COLEGIO GIMNASIO SAN ANGELO

[illegible]

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS

Bogotá D.C.

Julio 27 de 2024

REMISIÓN

REF.: WLQ120

- Bujes de hojas
- Engrase rodamientos
- Revisión bandas
- Instalar silenciadores muelles

Costo total reparación: \$ 350.000

Cordialmente

Juan Carlos Barrero Álvarez
C.C. 1.072.655.361
REPRESENTANTE LEGAL