



CENTRO DE MULTISERVICIOS TEC - CARS - MACHINE - INDUSTRY

NIT 1043139424 – 5

**Cliente:** Heddy Giraldo.

**Vehículo:** VANS DFSK 1.3 C.c mecánica

**Modelo:** 2014

**Placa:** TZM-757

**Factura:** #13

\*DESCRIPCIÓN TRABAJOS REALIZADOS EL DÍA 09/03/2023

➤ **TRABAJOS REALIZADOS EN EL SISTEMA DE EMBRAGUE O CLUTCH Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO.**

**1ºLISTA DE INSUMOS Y REPUESTOS:**

- Kit de embrague o clutch. \$ 420 Mil.
- Guaya del clutch original. \$ 58 Mil.
- Rodamiento de la volanta. \$ 28 Mil.
- Rectificada de volanta. \$ 30 Mil.
- 2/4 de aceite 80W-90 para la caja de cambios. \$ 36 Mil.
- Cruceta delantera de cardan. \$ 60 Mil.
- 5/4 de Aceite 20W-50 para motor. \$ 138 Mil.
- Filtro de aceite de motor. \$ 18 Mil.
- 6 Bombillos tipo lágrima. \$ 12 Mil.
- 2 Bombillos Ref. H3 \$ 32 Mil.
- 4 Bombillos led para la cabina. \$ 68 Mil.
- 1 Bombillo H4 para la farola derecha. \$ 10 Mil.

Dirección: carrera 13C Numero 36B-148 Barrio la unión, E-mail: [cmtcmi2018@gmail.com](mailto:cmtcmi2018@gmail.com)

Numero de celular: 3024236590



- 2 Bombillos para luces antiniebla. \$ 7 Mil.

- 5 bloqueos de las puertas, alarma ultra con sistema de bloqueo central, 2 sensores indicadores de puertas abierta o cerradas, reparación de chapa de puerta principal e instalación de exploradoras. \$ 640 Mil.

\* **SUBTOTAL:** \$ 1'557.000 Pesos.

• **DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS:**

- Cambio de kit. de embrague.

- Cambio de guaya del clutch.

- Instalación de rodamiento central de la volante.

- Cambio guaya de clutch.

- Cambio de aceite de la caja de cambios.

- Cambio de Cruceta delantera del cardan.

- Cambio de bombillos del 3er stop, antinieblas, bombillo de farola derecha y bombillos de porta placa.

- Cambio de aceite de motor.

- Cambio de filtro de aceite de motor.

- Corrección de falla en el encendido del aire acondicionado.

- Servicio de mano de obra. \$ 390 Mil.

\* **TOTAL FACTURA:** \$ 1'947.000 Pesos.

**Jhon Alexander Blanco Terán**

C.c. 1.043.139.424 de barranquilla.