

	<b>SISTEMA INTEGRADO PESV</b>		<b>CODIGO: SIGP-F-08</b>
			<b>VERSION :01</b>
	<b>BITACORA DE MANTENIIMIENTO</b>		<b>FECHA:02/05/2025</b>
<b>FECHA</b>	19/02/2025	<b>KILOMETRAJE</b>	
<b>DATOS DEL ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO</b>			
<b>NOMBRE</b>	Yeiso Ramirez		
<b>CEDULA</b>	1056773722		
<b>NOMBRE</b>	Harrysson Lopez		
<b>CEDULA</b>	71226826		
<b>DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO</b>			
<b>CONTRATO</b>	COLLECTIVE MINING		
<b>QUIEN SOLICITA</b>	CARLOS GIRALDO		
<b>PLACA</b>	GWY444		
<b>MARCA</b>	SUZUKI		
<b>MODELO</b>	2020		
<b>TIPO DE MANTENIMIENTO</b>	<b>PREVENTIVO:</b>	<b>CORRECCION: X</b>	<b>COMPRA:</b>
<b>COSTOS</b>	\$ 120.000,00		
<b>OBSERVACIONES:</b> CAMBIO DE SENSOORES ABC RUEDAS DELANTERAS Y ESCANEO			