

REPARACION DEL ARRANQUE

1. se realiza desmonte del arranque se abre para verificar cual puede ser la posible falla, en el cual se evidencia que el bendix y la carbonera están en mal estado por lo cual se debe proceder al cambio de estos componentes.



F1. arranque desmonatado para mantenimiento.



F2. Componentes (bendix y carbonera)



Carrera 28 #86-26



Bogotá-Colombia.
3175747740



www.tne.com.co

2 armado e instalación del sistema de arranque.



Carrera 28 #86-26



Bogotá-Colombia.
3175747740



www.tne.com.co



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
17f9a61ec6ad2b81b4400448486a7c3bab86559bffdcca77f24b15e452ff345cb2619bb3759460897a3fa089870b775c

Número de Factura: FVNA-9

Fecha de Emisión: 14/08/2024

Fecha de Vencimiento: 14/08/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LOPEZ MADERO OMAR YESID

Nombre Comercial: LOPEZ MADERO OMAR YESID

Nit del Emisor: 1004877987

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 4520

País: Colombia

Departamento: Norte de Santander

Municipio / Ciudad: Cúcuta

Dirección: CL 6 N 3 01 BRR COLPET

Teléfono / Móvil: 3213569071

Correo: oylopez7@misena.edu.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA SAS

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 901056044

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CR 28 CL 86 - 26

Teléfono / Móvil: 3175747740

Correo: contabilidad@tne.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	20	CAMBIO DE TUBO REFRIGERANTE DEL MOTOR	NIU	1,00	\$ 105.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 105.000,00
2	21	CAMBIO DE VENDIZ	NIU	1,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 100.000,00
3	22	CAMBIO DE CARBONERA	NIU	1,00	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 60.000,00
4	23	MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DEL ARRANQUE	NIU	1,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 150.000,00
5	24	MANO DE OBRA Y MONTAJE DEL TUBO DEL AGUA	NIU	1,00	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 40.000,00
6	25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO	NIU	1,00	\$ 220.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 220.000,00
7	26	ARREGLO RESISTENCIA ELECTROVENTILADOR Y VENTILADOR PARA EL AIRE ACONDICIONADO	NIU	1,00	\$ 140.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 140.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-14 15:18:18
Documento generado el: 2024-08-14 15:18:18
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	815.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	815.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	815.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 815.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764069981302

Rango desde: 1

Rango hasta: 5000

Vigencia: 2026-05-01