

CRA 7 NUMERO 158-89
TEL 3125443029 - 3102484997
ULTIMA TECNOLOGIA EN SERVICIOS.
ALINEACION 3D, BALANCEO, CAMBIO DE ACEITE, LLANTAS Y
NITROGENO.

Ord. de Trab R000042
 laca TLN 293
 echa: 15.7.25 11:26 AM

NISSAN URVAN

Delantero : Izquierda

Actual	Inicial	Rango Especifico
0.5°		-0.5° 0.5°
3.2°		5.4° 6.4°
0.30°		0.18° 0.33°
8.6°		
9.1°		

Camber
 Caster
 Toe
 KPI (SAI)
 Angulo Incluido
 Diferencia Angulo de

Delantero : Derecho

Actual	Inicial	Rango Especifico
0.3°		-0.5° 0.5°
3.8°		5.4° 6.4°
0.25°		0.18° 0.33°
12.1°		
12.4°		

Delantero

Diferencia de Camber
 Diferencia de Caster
 Diferencia de KPI (SAI)
 Toe Total
 Diferencia Angulo de

Actual	Inicial	Rango Especifico
0.2°		-0.8° 0.8°
-0.6°		-0.8° 0.8°
-3.5°		
0.54°		0.36° 0.65°

Trasero : Izquierda

Actual	Inicial	Rango Especifico
0.1°		
0.02°		

Camber
 Toe

Trasero : Derecho

Actual	Inicial	Rango Especifico
-0.4°		
-0.02°		

Trasero

Diferencia de Camber
 Toe Total
 Angulo Direccional

Actual	Inicial	Rango Especifico
0.5°		
0.00°		
0.02°		