



REMUELLES URABA S.A.S
NIT: 900434091-8
TELEFONO 828 35 53
CLL 95 # 102-36 APARTADO - ANT

Nro Documento:
5858

Fecha Inicial Revisión: 15/10/2021 01:12:21 PM
Fecha Final Revisión: 15/10/2021 01:18:20 PM

REVISION TECNICO MECANICA PREVENTIVA

OCTUBRE DE 2021

Empresa de Transporte: TRANSPORTES PACIFICO S.A.S

Placa: TFW977 Nro Interno: Capacidad: 5

Ruta: NACIONAL

Propietario: TRANSPORTES PACIFICO SA.

Conductor: DILSON DAVID HERNANDEZ FABRA

Cedula: 1003785936

Técnico(s): CRISTIAN ESCOBAR

Categoría: C1

VENCIMIENTO DE DOCUMENTOS

Tarjeta de Operación:	01/12/2021	Soat:	16/03/2022	Licencia Conductor:	22/07/2022
Certificado RTM y Gases:	10/09/2022	R.C Contractual:	12/08/2022	R.C Extracontractual:	12/08/2022
Extintor:	10/10/2022		12:00:00 AM		12:00:00 AM
	12:00:00 AM				



ESTADO DEL VEHICULO

NOMBRE GRUPO

01 - MOTOR	APRUEBA
02 - CHASIS	APRUEBA
03 - CAJA DE CAMBIOS	APRUEBA
04 - CARDAN	APRUEBA
05 - TRANSMISION	APRUEBA
06 - COMANDOS DEL TABLERO	APRUEBA
07 - SISTEMA DE FRENOS	APRUEBA
08 - SISTEMA DE LUCES	APRUEBA
09 - SISTEMA ELECTRICO	APRUEBA
10 - RADIADOR	APRUEBA
11 - SISTEMA DE SUSPENSION	APRUEBA
12 - RUEDAS	APRUEBA
13 - SISTEMA DE DIRECCION	APRUEBA
14 - FUGAS DE FLUIDOS	APRUEBA
15 - CARROCERIA (PARTE EXTERNA)	APRUEBA
16 - CARROCERIA (PARTE INTERNA)	APRUEBA
17 - COMPARTIMIENTO DEL CONDUCTOR	APRUEBA
18 - DOCUMENTACION DEL VEHICULO	APRUEBA

CRISTIAN ESCOBAR

Tecnico

Samuel Aboleda

Ingeniero Mecanico

Observaciones Generales
APROBADO