

FORMATO DE RESULTADOS

Documento N° : 10743

Este documento no es válido como un documento oficial de revisión técnica - mecánica FUR. El CDA no está obligado a la aprobación de la misma.



CDA ECCE LTDA
NIT : 9001413810
CALLE 2 SUR No 19 - 99
BOGOTÁ
Teléfono : 4791222
Email : cdaecce@yahoo.es

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 05/05/2021 13:34:28	Nombre o razón social Astrid ximena Hernandez	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () N°. 52956230	
Dirección Cra14 a n 3 46 sur	Teléfono fijo o Numero de Celular 3135395855	Ciudad BOGOTA	
Correo Electrónico a 628@gmail.com			

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa UPQ980	País COLOMBIA	Servicio PÚBLICO	Clase MICROBUS	Marca HYUNDAI	Línea STAREX
Modelo 2008	Número de licencia de tránsito 10017234196	Fecha de matrícula 2007-06-06	Color BLANCO	Combustible / Propulsión DIESEL	VIN o Chasis KMJJWWH7HP8U810250
No de motor D4BH7429348	Tipo motor	Cilindraje (cm3) (si aplica) 2476	Kilometraje 292996	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 11	Blindaje SI () NO (X)
Potencia (si aplica) 0	Tipo de Carrocería CERRADA	Fecha vencimiento SOAT 2021-10-04 (aaaa)-(mm)-(dd)	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV (aaaa)-(mm)-(dd)	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima / Rango	Unidad	Simultanea (SI) (NO)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	8.75			2.50	klux	NO
		Inclinación	3.40			0.50 - 3.50	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	9.38			2.50	klux	NO
		Inclinación	2.00			0.50 - 3.50	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	0.00				klux	NO
	Izquierda(s)	Intensidad	0.00				klux	NO
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 18.1			Máxima 225	Unidad klux	

LA REVISIÓN PREVENTIVA NO TIENE RELACIÓN CON LA TÉCNICOMECAÑICA Y NO OBLIGA AL CDA A LA APROBACIÓN DE LA MISMA