


Se creó el requerimiento



Fecha: 2024-06-14  
Cliente: Orbitrans S.A S.a  
Placa: STY899  
Reserva: 195040



Cambio inmediato:

Agendar Cambio:

Se recomienda realizar mantenimiento completo  
se recomienda realizar lavado de motor para detectar Fuga que tiene en el cárter y en el lado izquierdo  
cruceta central tiene juego  
diferencial está humedeciendo se recomienda empaacar

Buen Estado:

Alineación y balanceo , Llantas delanteras , Llantas traseras , Carrocería y pintura , Inspeccione amortiguadores y ballestas delanteras , Revisar fugas cilindro frenos ruedas del IZQ DER , Revisar Fugas de Motor- Culata filtros de motor- Caja de Direccion y nivel de aceite , Revisar fugas retenes Carter y transmisión , Revisar Terminales Direccion , Verificar presión de llantas- banda de rodamiento y ajuste de pernos , Carrocería y pintura , Juego libre pedal embrague Freno , Revisar Aire acondicionado todas velocidades , Revisar Cinturón de seguridad , Revisar freno de parqueo (estacionamiento) , Revisar luces exteriores ( altas - medias -bajas- Direccionales - reserva- Luz Freno) , Revisar Nivel y estado del liquido frenos , Revisar Vidrios Eléctricos , verificar dirección con vehículo encendido , Verificar Plumillas y bota-aguas , Verificar testigos tablero y RPM motor , Verificar volante ajustado y Juego Volante , Carrocería y pintura , Retirar filtro de aire y validar estado , Revisar mangueras entrada de aire motor , Revisar nivel liquido dirección asistida , Revisar nivel liquido Refrigerante , Revisar tapa tanque de combustible y mangueras y ruteo , Verificar estado unidades de iluminación- direccionales de puerta- espejos , Verificar presión y pernos rueda del del banda de rodamiento , Carrocería y pintura , Inspeccione amortiguadores y ballestas Traseras , Revisar ajuste soporte Batería- cables de corriente y masa , Revisar estado crucetas- soporte de cardan , Revisar filtro primario ( operación de bomba auxiliar ) , Revisar fugas diferencial , Revisar luces traseras exterior (Stop- luces posición reversa) , Revisar presión banda rodamiento ajuste pernos traseras , Revisar presión llanta repuesto y banda rodamiento , Revisar presión ruedas traseras banda de rodamiento

Número cotización:

Razón de NO autorización:  
Tiempo

Fecha llamar:  
2024-06-14

Observaciones:

\*NOTA: LAS INSPECCIONES DE ESTE FORMATO SE REALIZAN EXCLUSIVAMENTE SOBRE PARTES VISIBLES. PARA SU REALIZACION NO SE HACE NINGUN DESMONTAJE. EL TALLER NO ES RESPONSABLE POR FALLAS NO DETECTADAS VISUALMENTE. ESTA INSPECCION DE SERVICIO SE HACE COMO UNA CORTESIA DE DIESEL ANDINO PARA SUS CLIENTES Y ES TOTALMENTE GRATUITA. EN NINGUN CASO CONSTITUYE UNA REVISION TECNICO - MECANICA. NO APLICA PARA REVISION BIMENSUAL.\*

¿El cliente espero la entrevista consultiva? Si