

Se creó el requerimiento




Fecha: 2024-06-07

Cliente: Orbitrans S.A S.a

Placa: STZ284

Reserva: 194757



Cambio inmediato:

- presenta fuga de aceite desde la parte de encima del motor, se recomienda lavar para poder verificar de donde es la fuga

Agendar Cambio:

Buen Estado:

Alineación y balanceo , Llantas delanteras , Llantas traseras , Carrocería y pintura , Inspección amortiguadores y ballestas delanteras , Revisar fugas cilindro frenos ruedas del IZQ DER , Revisar Fugas de Motor- Culata filtros de motor- Caja de Dirección y nivel de aceite , Revisar fugas retenes Carter y transmisión , Revisar Terminales Dirección , Verificar presión de llantas- banda de rodamiento y ajuste de pernos , Carrocería y pintura , Juego libre pedal embrague Freno , Revisar Aire acondicionado todas velocidades , Revisar Cinturón de seguridad , Revisar freno de parqueo (estacionamiento) , Revisar luces exteriores (altas - medias -bajas- Direccionales - reserva- Luz Freno) , Revisar Nivel y estado del líquido frenos , Revisar Vidrios Eléctricos , verificar dirección con vehículo encendido , Verificar Plumillas y bota-aguas , Verificar testigos tablero y RPM motor , Verificar volante ajustado y Juego Volante , Carrocería y pintura , Retirar filtro de aire y validar estado , Revisar mangueras entrada de aire motor , Revisar nivel líquido dirección asistida , Revisar nivel líquido Refrigerante , Revisar tapa tanque de combustible y mangueras y ruteo , Verificar estado unidades de iluminación- direccionales de

puerta- espejos , Verificar presión y pernos rueda del del banda de rodamiento , Carrocería y pintura , Inspeccione amortiguadores y ballestas Traseras , Revisar ajuste soporte Batería- cables de corriente y masa , Revisar estado crucetas- soporte de cardan , Revisar filtro primario (operación de bomba auxiliar) , Revisar fugas diferencial , Revisar luces traseras exterior (Stop- luces posición reversa) , Revisar presión banda rodamiento ajuste pernos traseras , Revisar presión llanta repuesto y banda rodamiento , Revisar presión ruedas traseras banda de rodamiento



Número cotización:

Razón de NO autorización:

Tiempo

Fecha llamar:

2024-06-07

Observaciones:

¿El cliente espero la entrevista consultiva? Si