

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las Vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162 , MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2025-11-04		Nombre o razón social JORGE HERNAN ESTRADA		Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 98535359	
Dirección CL 65 52 D 76			Teléfono 99999999	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa SNQ838	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan		
Modelo 2012	No. de licencia de transito 10027628585		Fecha Matrícula 2012-01-26	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0796672	
No. Motor ZD30294668K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2953	Kilometraje 682988	Número de Sillas 16	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 94.50	Delantera Derecha	Valor 67.80	Trasera Izquierda	Valor 58.10	Trasera Derecha	Valor 72.50	Mínimo 40	Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
71.90	50	%	Eje 1 izquierdo	4353.00	5346.00	N	Eje 1 Derecho	4288.00	5585.00	N	1.49
			Eje 2 izquierdo	2755.00	4353.00	N	Eje 2 Derecho	3056.00	4811.00	N	9.85
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
18.70	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	

Desviación lateral							
Eje 1 -0.94	Eje 2 0.17	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km

Inspección Visual							
	Amortiguadores	CUMPLE		Eje5 llanta izquierda	CUMPLE		Luces bajas
	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		Pernos	CUMPLE		Luces altas
	Promedio de Tiempo	CUMPLE		Puertas	CUMPLE		Eje1 llanta izquierda
	Llanta de repuesto	CUMPLE		Latonería y Pintura	CUMPLE		Cruceta
	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		Soportes
	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		Terminales	CUMPLE		Promedio de Distancia
	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		Parabrisas	CUMPLE		Eje3 Rin Derecho
	Distintivo de la empresa	CUMPLE		Limpiaparabrisas	CUMPLE		Terminales Batería
	Extintor	CUMPLE		Pisos	CUMPLE		Tijeras
	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		Luz placa	CUMPLE		Identificación Reglamentaria
	Anclaje Sillas	CUMPLE		Direccionales	CUMPLE		Dispositivo de velocidad
	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE		Eje5 llanta derecha	CUMPLE		Indicadores de tablero
	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE		Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE		Anclaje de Batería
	Tapicería	CUMPLE		Gato	CUMPLE		Resortes o Ballestas
	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		Espejos	CUMPLE		Eje5 Rin Izquierdo
	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		Rotulas superiores
	Estado Tubos Escape	CUMPLE		Desempañador	CUMPLE		Rotulas inferiores
	Retrovisores	CUMPLE		Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		Banderola
	Luz de parqueo	CUMPLE		Stop	CUMPLE		Eje3 Rin Izquierdo
	Botiquín	CUMPLE		Linterna	CUMPLE		Triangulos
	Eje4 llanta derecha	CUMPLE		Brazos Axiales	CUMPLE		Aseo General
	Tacos	CUMPLE		Reversa	CUMPLE		Ventanillas
	Señales de advertencia	CUMPLE		Caja de dirección	CUMPLE		Eje3 llanta derecha
	Luz interna	CUMPLE		Cojinería	CUMPLE		Pito
	Bastidor	CUMPLE		Eje1 llanta derecha	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.20
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.70	3.80
Eje2	3.00	2.60

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - *Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)*