

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad		
2025-11-19	EDGAR DE JESUS OSORIO SANCHEZ	CC (X) NIT () CE () No. 71992186		
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento	
CLL 83 N 46-11	2222222	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
SNS947	Colombia	Público	Microbus	Nissan	Urban		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2012	10034665064	2012-10-25	Blanco	Diesel	JN1MG4E25Z0797038		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
ZD30300711K	DIESEL	2953	437800	16	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	69.30		64.50		64.70		74.90
				Mínimo		Unidad	
						%	

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
60.60	50	%	Eje 1 izquierdo	3487.00	5844.00	N	Eje 1 Derecho	3316.00	5539.00	4.90	30 %
			Eje 2 izquierdo	2651.00	4311.00	N	Eje 2 Derecho	3000.00	4869.00	11.60	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
27.30	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
-0.14	0.11				10	m/km


Inspección Visual							
Pisos	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Soportes	CUMPLE		
Luces de Parqueo	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE		
Puertas	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Banderola	CUMPLE		
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
Anclaje Sillas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE		
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE		
Latonería y Pintura	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE		
Desempeñador	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE		
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Retrovisores	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Terminales	CUMPLE		
Pito	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Promedio de Distancia	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE		
Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
Botiquín	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE		
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE		
Stop	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		
Tacos	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE		
Cajinería	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE		
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Gato	CUMPLE		
Llanta de repuesto	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE				

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.39
Eje	izquierda	derecha
Eje1	7.73	7.22
Eje2	3.48	5.39



WILSON JESUS ACENDRA RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)