

CARACTERISTICAS GENERALES	KILOMETRAJE	LUGAR Y FECHA
Marca: FOTON	De entrega 8273	De entrega Oficina Medellín 13/01/2026
Color: BLANCO	De devolución	De devolución
Modelo: 2026	Funcionario que entrega Edwin Javier Ardila C. Lic. N° 80863768	
Tipo: CAMIONETA	Funcionario que recibe ORTIZ PARRA ALOYS CLEYVERMAN Lic. N° 88229905	
Placa: NNN012		

**INVENTARIO Y CONTROL DE CONDICIONES GENERALES DEL VEHICULO**

EXTERIORES	Buena	Mala	INTERIORES	Buena	Mala	ACCESORIOS	Buena	Mala
Luces principales	X		Calefacción	X		Gato	X	
Luz media	X		Radio-CD	X		Llave de rueda	X	
Luz stop - guiñadores	X		Bocinas	X		Estuche de llaves	X	
Antena de radio	N/A		Encendedor	X		Triangulo		X
Parabrisas	X		Espejo retrovisor	X		Llanta de repuesto	X	
Espejo lateral izquierdo	X		Ceniceros	X		Extintor	X	
Espejo lateral derecho	X		Cinturones	X		Botiquín	X	
Vidrios laterales	X		Manijas de vidrios	X		<b>OTROS</b>		
Parabrisas y ventana trasera	X		Pisos de goma		X	SOAT	x	
4 tapones de llantas	X		Tapetes	X		Inspección técnica	x	
Tapón de gasolina	X		Funda de asientos	X		Tarjeta de Terpel "Chip"	x	
Carrocería sin golpes		X	Jalador de puertas	X		Tarjeta de Propiedad	x	
Parachoques delantero	X		Sujetador de manos	X				
Parachoques trasero	X							
Placas delantera y trasera	X							

OBSERVACIONES DE ORDEN GENERAL Y ESTADO

FICHA DOBLE CABINA

MARCAR CON (X) DONDE SE EVIDENCIEN GOLPES

NIVEL DE COMBUSTIBLE

MARCAR CON (↓) LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE

Observaciones: .....

.....

.....

NOTA: Con la firma del presente documento el conductor se compromete a cuidar de forma diligente su herramienta de trabajo, en caso de daños por su culpa o negligencia debera pagarlos o se le descontaran del salario o liquidacion.

Entregué conforme

Recibí conforme

Firma