

Metro Vans

INSPECCION VEHICULO INICIAL

No. RUTA 8 MOVIL: 117 MODELO: 2006 FECHA: _____
PLACA: 4EFV 147 PROPIETARIO: _____

1. ESTADO DE PRESENTACION	B	R	M
EXTERIOR		✓	
INTERIOR	✓		
PERSIANAS			
FAROLAS	✓		
LATONERIA	✓		
2. ESTADO DE COMODIDAD			
COJINERIA	✓		
TAPICERIA	✓		
PISO	✓		
PASMANOS			
ESTRIBOS	✓		
ASIENTOS	✓		
3. ESTADO DE SEGURIDAD			
EQUIPO DE CARRETERA	✓		
BANDEROLA	✓		
TACOS(2)	✓		
CAJA DE HERRAMIENTA BASICA	✓		
LLANTA DE REPUESTO (En buenas condiciones)	✓		
GATO	✓		
EXTINTOR CON CARGA VIGENTE	✓		
BOTIQUIN	✓		
CRUCETA	✓		
DOS SEÑALES DE CARRETERA (Forma Triangular)	✓		
LINTERNA CON BATERIAS	✓		
INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD			
DISPOSITIVO VELOCIDAD	✓		
CINTURONES EN TODAS LAS	✓		
SALIDAS DE EMERGENCIA	✓		
COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	✓		
ESPEJOS	✓		
PITO	✓		
SEÑALES DIRECCIONALES			
RETROVISOR:			
INTERIOR	✓		
IZQUIERDO	✓		
DERECHO	✓		
PLUMILLA:			
DERECHO	✓		
IZQUIERDA	✓		
PARABRISAS:			
DELANTERO	✓		
TRASERO	✓		
VENTANAS Explucion (Martillo)	✓		
PUERTAS (Estado)	✓		
STOP IZQUIERDO	✓		
STOP DERECHO	✓		

PARTES DEL VEHICULO	B	R	M
LLANTAS DELANTERAS	✓		
LLANTAS TRASERAS	✓		
4. DISTINTIVOS LEGALES			
COMO CONDUZCO	✓		
FRANJAS ESCOLARES (Atrás)	✓		
LEYENDA ESCOLAR	✓		
PLACA TECHO	✓		
PLACA COSTADO	✓		
RUTERO	✓		
LUCES PARQUEO	✓		
5. DISTINTIVOS EMPRESA			
LOGOS EMPRESA	✓		
NUMERO DE MOVIL	✓		
6. DOCUMENTOS VEHICULO	S	N	
LICENCIA DE TRANSITO	✓		
TARJETA DE OPERACION	✓		
FUEC	✓		
SOAT	✓		
REVISION TECNOMECHANICA	✓		
SEGUROS (RCC Y RCE)	✓		
7. DOCUMENTOS CONDUCTOR	S	N	
CEDULA ORIGINAL	✓		
LICENCIA DE CONDUCCION			
APROBADO	✓		
DESAPROBO			
FECHA	18 Nov 2015		
OBSERVACIONES			
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>			
DATOS CONDUCTOR			
NOMBRE	Liborio Munoz Garcia		
CEDULA	17.128.064		
FIRMA			
DATOS DE QUIEN REVISA			
NOMBRE	Angela Mariana Camacho		
CEDULA	10.272.82556		
FIRMA			