Metro Vans

INSPECCION VEHICULO INICIAL

No. RUTA 1 MOVIL: 13 MODELO: 2019 FECHA:

PLACA: 622 947 PROPIETARIO: Congregación de Hermanas

1.ESTADO DE PRESENTACION	B	R	M
EXTERIOR	✓		
INTERIOR	✓		
PERSIANAS	✓		
FAROLAS	✓		
LATONERIA	✓		
2.ESTADO DE COMODIDAD			
COJINERIA	✓		
TAPICERIA	✓		
PISO	✓		
PASMANOS	✓		
ESTRIBOS	✓		
ASIENTOS	✓		
3.ESTADO DE SEGURIDAD			
EQUIPO DE CARRETERA	✓		
BANDEROLA	✓		
TACOS(2)	✓		
CAJA DE HERRAMIENTA BASICA	✓		
LLANTA DE REPUESTO (En buenas condiciones)	✓		
GATO	✓		
EXTINTOR CON CARGA VIGENTE	✓		
BOTIQUIN	✓		
CRUCETA copa	✓		
DOS SEÑALES DE CARRETERA(Forma Triangular	✓		
LINTERNA CON BATERIAS	✓		
INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD			
DISPOSITIVO VELOCIDAD	✓		
CINTURONES EN TODAS LAS	✓		
SALIDAS DE EMERGENCIA	✓		
COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	✓		
ESPEJOS	✓		
PITO	✓		
SEÑALES DIRECCIONALES			
RETROVISOR:			
INTERIOR	✓		
IZQUIERDO	✓		
DERECHO	✓		
PLUMILLA:			
DERECHO	✓		
IZQUIERDA	✓		
PARABRISAS:			
DELANTERO	✓		
TRASERO	✓		
VENTANAS Expluccion (Martillo)	✓		
PUERTAS (Estado)	✓		
STOP IZQUIERDO	✓		
STOP DERECHO	✓		

PARTES DEL VEHICULO	B	R	M
LLANTAS DELANTERAS	✓		
LLANTAS TRASERAS	✓		
4. DISTINTIVOS LEGALES			
COMO CONDUZCO	✓		
FRANJAS ESCOLARES (Atrás)	✓		
LEYENDA ESCOLAR	✓		
PLACA TECHO	✓		
PLACA COSTADO	✓		
RUTERO	✓		
LUCES PARQUEO	✓		
5.DISTINTIVOS EMPRESA			
LOGOS EMPRESA	✓		
NUMERO DE MOVIL	✓		

6. DOCUMENTOS VEHICULO	S	N
LICENCIA DE TRANSITO	✓	
TARJETA DE OPERACION	✓	
FUEC	✓	
SOAT	✓	
REVISION TECNOMECANICA	✓	
SEGUROS (RCC Y RCE)	✓	

7. DOCUMENTOS CONDUCTOR	S	N
CEDULA ORIGINAL	✓	
LICENCIA DE CONDUCCION		

APROBADO	✓
DESAPROBO	
FECHA	04-07-26

OBSERVACIONES

DATOS CONDUCTOR

NOMBRE Carlos Gómez

CEDULA 79.154.916

FIRMA

DATOS DE QUIEN REVISA

NOMBRE

CEDULA

FIRMA