


No. RUTA 78 MOVIL: MODELO: 9013 FECHA:
PLACA: TY 482 PROPIETARIO: Hayuel Pico.

1. ESTADO DE PRESENTACION	B	R	M
EXTERIOR	✓		
INTERIOR	✓		
PERSIANAS			
FAROLAS	✓		
LATONERIA	✓		
2. ESTADO DE COMODIDAD			
COJINERIA	✓		
TAPICERIA	✓		
PISO	✓		
PASMANOS	✓		
ESTRIBOS	✓		
ASIENTOS	✓		
3. ESTADO DE SEGURIDAD			
<i>EQUIPO DE CARRETERA</i>			
BANDEROLA	✓		
TACOS(2)	✓		
CAJA DE HERRAMIENTA BASICA	✓		
LLANTA DE REPUESTO (En buenas condiciones)	✓		
GATO	✓		
EXTINTOR CON CARGA VIGENTE	✓		
BOTIQUIN	✓		
CRUCETA	✓		
DOS SEÑALES DE CARRETERA (Forma Triangular)	✓		
LINTERNA CON BATERIAS	✓		
<i>INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD</i>			
DISPOSITIVO VELOCIDAD	✓		
CINTURONES EN TODAS LAS	✓		
SALIDAS DE EMERGENCIA	✓		
COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	✓		
ESPEJOS	✓		
PITO	✓		
<i>SEÑALES DIRECCIONALES</i>			
RETROVISOR:	✓		
INTERIOR	✓		
IZQUIERDO	✓		
DERECHO	✓		
PLUMILLA:	✓		
DERECHO	✓		
IZQUIERDA	✓		
PARABRISAS:	✓		
DELANTERO	✓		
TRASERO	✓		
VENTANAS Explucion (Martillo)	✓		
PUERTAS (Estado)	✓		
STOP IZQUIERDO	✓		
STOP DERECHO	✓		

PARTES DEL VEHICULO		B	R	M
LLANTAS DELANTERAS		✓		
LLANTAS TRASERAS		✓		
4. DISTINTIVOS LEGALES				
COMO CONDUZCO		✓		
FRANJAS ESCOLARES (Atrás)		✓		
LEYENDA ESCOLAR		✓		
PLACA TECHO		✓		
PLACA COSTADO		✓		
RUTERO		✓		
LUCES PARQUEO		✓		
5. DISTINTIVOS EMPRESA				
LOGOS EMPRESA		✓		
NUMERO DE MOVIL		✓		
6. DOCUMENTOS VEHICULO		S	N	
LICENCIA DE TRANSITO		✓		
TARJETA DE OPERACION		✓		
FUEC		✓		
SOAT		✓		
REVISION TECNOMECHANICA		✓		
SEGUROS (RCC Y RCE)		✓		
7. DOCUMENTOS CONDUCTOR		S	N	
CEDULA ORIGINAL		✓		
LICENCIA DE CONDUCCION		✓		
APROBADO				
DESAPROBO				
FECHA	27/07/2025			
OBSERVACIONES				
<p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>				
DATOS CONDUCTOR				
NOMBRE	Hayuel H. Pico Rubiano			
CEDULA	80-3501358			
FIRMA				
DATOS DE QUIEN REVISA				
NOMBRE	Sharyn Velasquez			
CEDULA	1020714623			
FIRMA	