

INSPECCION VEHICULO INICIAL

No. RUTA: 06 MOVIL: 076 MODELO: 2009 FECHA: 14/07/2025
PLACA: USE 529 PROPIETARIO: Rosa Martínez

1. ESTADO DE PRESENTACION	B	R	M
EXTERIOR	✓		
INTERIOR	✓		
PERSIANAS	✓		
FAROLAS	✓		
LATONERIA	✓		
2. ESTADO DE COMODIDAD			
COJINERIA	✓		
TAPICERIA	✓		
PISO	✓		
PASMANOS	✓		
ESTRIBOS	✓		
ASIENTOS	✓		
3. ESTADO DE SEGURIDAD			
EQUIPO DE CARRETERA	✓		
BANDEROLA	✓		
TACOS(2)	✓		
CAJA DE HERRAMIENTA BASICA	✓		
LLANTA DE REPUESTO (En buenas condiciones)	✓		
GATO	✓		
EXTINTOR CON CARGA VIGENTE	✓		
BOTIQUIN	✓		
CRUCETA	✓		
DOS SEÑALES DE CARRETERA (Forma Triangular)	✓		
LINTERNA CON BATERIAS	✓		
INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD			
DISPOSITIVO VELOCIDAD	✓		
CINTURONES EN TODAS LAS	✓		
SALIDAS DE EMERGENCIA	✓		
COMUNICACION BIDIRECCIONAL	✓		
ESPEJOS	✓		
PITO	✓		
SEÑALES DIRECCIONALES			
RETROVISOR:			
INTERIOR	✓		
IZQUIERDO	✓		
DERECHO	✓		
PLUMILLA:			
DERECHO	✓		
IZQUIERDA	✓		
PARABRISAS:			
DELANTERO	✓		
TRASERO	✓		
VENTANAS Explucion (Martillo)	✓		
PUERTAS (Estado)	✓		
STOP IZQUIERDO	✓		
STOP DERECHO	✓		