



Chequeo periodico de vehiculos

Placa	JOV 836	Kilometraje	111252	Fecha							
Nombre propietario	Johan Luis			Nombre del conductor	Herney Cepulveda						
Estado Físico			Luces			Fluidos					
Elemento	B	R	M	Elemento	B	R	M	Elemento	B	R	M
Silleteria	✓			Luces Altas	✓			Próximo cambio de aceite			12.0000
Reposacabezas	✓			Luces bajas	✓			Nivel de líquido refrigerante		X	
Estado cinturones	✓			Direccionales	✓			Derrame de fluidos visibles	✓		
Funcionamiento cinturones	✓			Luces de frenado	✓			Varilla de aceite	✓		
Espejo interior	✓			Luces parqueo	✓			Elementos de identificación			
Aseo del vehículo	✓			Luces internas	✓			Logos misión médica y salud	Si	No	Me
Bloqueo del vehículo	✓			Faros delanteros	✓			Logos TSE	Si	No	Me
Manijas y eleva vidrios	✓			Faros traseros	✓			Logos Salud Total	Si	No	Me
Parasoles	✓			Pito	✓			Logos Supertransporte (Verde)	Si	No	Me
Elementos externos			Llantas			Sistema mecánicos					
Elemento	B	R	M	Elemento	B	R	M	Elemento	B	R	M
Placa delantera	✓			Derecha - Delantera	✓			Frenos	✓		
Placa trasera	✓			Izquierda - Delantera	✓			Suspensión	✓		
Espejo lateral derecho	✓			Derecha - Trasera	✓			Freno de emergencia	✓		
Espejo lateral izquierdo	✓			Izquierda - Trasera	✓			Lava vidrios delantero	✓		
Estado de los vidrios	✓			Llanta de repuesto	✓			Lava vidrios traseros	✓		
Latoneria	✓							Escobillas (Limpia parabrisas)	✓		
Estado de la rampa	✓	X						Encendido del vehículo	✓		

Bioseguridad	Alcohol	✓	Toallas antibacteriales	X	Gel antibacterial	X	Tapabocas	X
--------------	---------	---	-------------------------	---	-------------------	---	-----------	---

Botiquín			Caja de herramientas			Documentos		
Elemento	SI	No cumple	Elemento	SI	No cumple	Documento	SI	F. Vencimiento
Gasas		X	Venc. Extintor	Sep -2021		Tarjeta de propiedad	✓	

Curas	X	Alicate	X	Soat	28-08-21
Suero Fisiológico	X	Hombre solo	X	Revisión T. mecánica	VA
Guantes de latex	X	Destornillador	X	Tarjeta de operación	15-09-22
Pito	X	Llaves fijas	X	Póliza todo riesgo	
Baja lenguas	X	Llave Expansiva	X	Contrato	
Tijeras o bisturí	X	Cruceta y gato hidráulico	X	Convenio	
Algodón	X	Señales y conos reflectivos	X	Comodato	
Agua oxigenada	X	Linterna	X		
		Tacos de madera	X		

Observaciones: Botiquin incompleto
Herramienta no tiene

Encargado de la revisión	Alba Vega	Encargado del vehículo	Herny Sepulveda
Firma	<i>[Signature]</i>	Firma	<i>[Signature]</i>
Cargo	Coordinador	Cargo	Conductor