

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00021139-2512



CDA BOGOTÁ S.A.S.  
NIT 900254447-3  
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20  
Sur N° 29c-03 Cra 29 C N° 20-27  
Sur Tel 2037652  
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO									
Fecha de prueba: 2025-12-24	Nombre o razón social: GUTIERREZ TRUJILLO NIDIA	Documento de Identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 26471148									
Dirección: CALLE 11B BIS A 78 24	Teléfono: 3125220915	Ciudad: BOGOTÁ Departamento: DISTRITO CAPITAL									
Placa: JTQ019	Marca: FOTON	Línea: BJ6425MD32-AA	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2021	Cilindraje: 1206	Kilometraje: 153534					
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10022369620	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: GUTIERREZ TRUJILLO NIDIA						



Fecha 2025-12-24, Placa JTQ019 Hora 09:48

Fecha 2025-12-24, Placa JTQ019 Hora 09:47

Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad
		52		43	Fuerza	Peso	42	Fuerza	45	40	%
Eficacia Total	Mínimo	50	Unidad %	Eje 1 Izquierdo	1511	2894	N	Eje 1 Derecho	1616	2835	6,5
	54,7			Eje 2 Izquierdo	1545	2874	N	Eje 2 Derecho	1581	2815	2,3
Eficacia Auxiliar	Mínimo	18	Unidad %	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho			
	14,7*			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho			
				Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho			

Eje 1	4,2	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	-----	-------	---	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

## ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Andaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Asco General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pemos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Balostas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminal Batería	CUMPLE	Andaja de bateria	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceña	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Bolíquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE
Tapiceria	CUMPLE	Colineria	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

## RESULTADO : APROBADO

## NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Pieno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		2.31
Izquierda		Derecha
Eje 1	3.22	3.25
Eje 2	2.18	2.16

NOTA  
EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA  
RESULTADOS DE LA REVISION TECNICO MECANICO  
EN VEHICULOS CONTAMINANTES ALTAIS LOS V  
ESTADIOS NO SON VALIDOS, NI PUEDE  
UTILIZARLOS PARA LA MISMA