

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00025387



Alfonso Moreno Ingenieria S.A.S

SERVICIO MOVIL A NIVEL NACIONAL
NIT 900.896.374 Tel. 3133320061 Cel. 3505176415

Fecha Revisión

13/01/2026

PLACA:	LLQ803	CLASE:	BUS	MARCA:	HINO	LINEA:	FC9JGTZ
KILOMETRAJE:	79.759	MODELO:	2023	CILINDRAJE:	5123	SILLAS:	41
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	J05eve12316	VIN:	9F3FC9JL7PXX11178	CHASIS:	9F3FC9JL7PXX11178
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:			SURAMERICANA
Certificado:	18567967	Fec.Exp:	25/05/2025	Fec.Ven:	25/05/2026	41777850	Fec.Exp: 25/05/2025 Fec.Ven: 24/05/2026
Empresa:	TRANS TOURS PP SAS CC. 900838661	Dirección:					BOGOTA
Propietario:	TRANS TOURS PP SAS CC. 900838661	Dirección:					BOGOTA
Conductor:	JACK SMITH WILCHES HIL CC. 1019060647	Dirección:					BOGOTA

INSPECCIÓN SENSORIAL

LUCES		Rines Traseros	✓	Retrovisor Izquierdo	✓	Tubos-Mangueras	✓
Altas	✓	Esparragos y Tuerca	✓	Placa Delantera	✓	Pastillas-Bandas	✓
Bajas	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓	Excesiva	✓
Medias Delanteras	✓	FUGAS		Placa Laterales y techo	✓	Pedal Antideslizante	✓
Medias Traseras	✓	Sistema de dirección	✓	Emblemas	✓	SISTEMA ESCAPE	
Freno	✓	Aceite de motor	✓	DIRECCION		Union Anillos	✓
Placa	✓	Valvulina caja	✓	Cabrilla	✓	Union Tubo	✓
Reversa	✓	Valvulina Transmisión	✓	Juego Libre	✓	Catalizador	✓
Direccional Izquierda	✓	Líquido De Frenos	✓	Columna	✓	Silenciador	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido Refrigerante	✓	Caja De Dirección	✓	SISTEMA ELECTRICO	
Parqueo	✓	Combustible	✓	Terminales	✓	Interruptor Electrico	✓
Interna	✓	Aire	✓	Axiales	✓	Correas	✓
Gradas	✓	Sistema de Escape	✓	Brazo corto	✓	Bateria	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		MOTOR		Brazo largo	✓	Cableado	✓
Limpia Parabrisas	✓	Tapa De Aceite	✓	Pitman	✓	Interruptor Central	✓
Tapiceria	✓	Varilla Medida Aceite	✓	Bielas	✓	Arranque	✓
Tapa Motor	✓	Nivel De Aceite	✓	SUSPENSION		Pito Ciudad	✓
Silleteria	✓	Ventilador	✓	Topes	✓	Tacometro	✓
Cinturones de seguridad	✓	Radiador	✓	Amortiguador Delantero	✓	Man Presion Aire	✓
Gradas	✓	Filtro Combustible	✓	Amortiguador Trasero	✓	Man Combustible	✓
Pedales	✓	Correas-Mangueras	✓	Sopores/Sapos	✓	Amperimetro	✓
Tapa Combustible	✓	CARDAN		Brazo Compensador De Dirección	✓	Pres.Lubrimotor	✓
Puerta	✓	Crucetas	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
Pasa Manos	✓	Uniones	✓	Splinderes	✓	Extintor	✓
Timbre	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Barra Estabilizadora	✓	Botiquin	✓
Vidrios	✓	TRANSMISION		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓	Triangulos -Conos	✓
Parabrisas Posterior	✓	Embragues	✓	Rotulas	✓	Linterna	✓
Ventanillas	✓	Caja De Velocidades	✓	Terminales	✓	Llaves Rueda ,Gato	✓
Salida De Emergencia	✓	ESTADO CARROCERIA		Holguras	✓	Tacos (Cuñas)	✓
Escotillas	✓	Pintura General	✓	Chasis	✓	Herramientas	✓
Martillos	✓	Chapas Puertas	✓	Pasadores	✓	Manguera Aire	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Parachoques	✓	FRENOS			
SISTEMA RODAMIENTO		Capot	✓	Booster	✓		
Llantas Delanteras	✓	IDENTIFICACION		Freno De Mano / seguridad	✓		
Llantas Traseras	✓	Retrovisor Interior	✓	Campanas	✓		
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Derecho	✓	Discos	✓		

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1		Eje 2				Eje 3			
Rueda de Repuesto	Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2		
6.0	9.0	9.0	5.0	3.0	5.0	4.0						

Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
50	%		Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho		N			30	%
			Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho		N			30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho		N			30	%
18	%		Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho		N			30	%
			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho		N			30	%

LABRADO RUEDAS (mm)		Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5	
Rueda de Repuesto	6.0	Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2
		9.0	9.0	5.0	3.0	5.0	4.0				



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO
Vigencia: 13/03/2026

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

JACK SMITH WILCHES HIL CC. 1019060647

RESPONSABLE

APROBADO

REVIEEXPRESS
Alfonso Moreno
INGENIERIA S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.