

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00021925-2602



CDA BOGOTÁ S.A.S.  
 NIT 900254447-3  
 Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20  
 Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27  
 Sur Tel 2037652  
 BOGOTÁ

<b>FECHA</b>		<b>DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO</b>					
Fecha de prueba: 2026-02-16	Nombre o razón social: JOEL ACUNA	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )		No. 79743618			
Dirección: CR 91C N 258	Teléfono: 000000000 Cel 3003319052	Ciudad: BOGOTÁ		Departamento: DISTRITO CAPITAL			
<b>DATOS DEL VEHICULO</b>							
Placa: KMZ861	Marca: DFSK	Línea: DXK640ASF 1.8	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2024	Cilindraje: 1798	Kilometraje: 114458	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10028856758	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: JHON JOEL ACUÑA ALARCON		



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad		
	61		44		59		42	40	%		
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
50,7	50	%	2715	5405	N	2202	5288	N	18,9	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
8,9*	18	%	2681	4758	N	2610	4650	N	2,6	30	%
Eje 1 Izquierdo, Eje 2 Izquierdo, Eje 3 Izquierdo, Eje 4 Izquierdo, Eje 5 Izquierdo, Eje 1 Derecho, Eje 2 Derecho, Eje 3 Derecho, Eje 4 Derecho, Eje 5 Derecho											

Desviación Lateral											
Eje 1	Valor	Eje 2	Valor	Eje 3	Valor	Eje 4	Valor	Eje 5	Valor	Máximo	Unidad
8,2		0								± 10	(mm)

Inspección Sensorial											
ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Andaje eillas	CUMPLE	Españes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Identificación reglamentaria	CUMPLE	Aso General	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Retovisores	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Cinturonos de Seguridad	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Resortas o Ballestos	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Limpaparabrisas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE	Andaje de bateria	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Andaje de bateria	CUMPLE	Linerna	CUMPLE
Pilo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linerna	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Bandarola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Bandarola	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE	Caja de Direccion	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Caja de Direccion	CUMPLE	Basidor	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	Basidor	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE		
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE				
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE								
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE								
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE								
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE								

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 % ) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	0,31	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	5,65	5,33
Eje 2	4,12	4,92

**NOTA**  
 EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES. ADIEMAS LOS VALORES PRESENTADOS NO SON VALIDOS, NI PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA MISMA