



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA MESA
 NIT: 9011622238
 CALLE 4 N° 11-12
 Tel - 3147943634
 LA MESA - Cundinamarca
 otrianesa@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2025-11-14 08:47:30	Nombre o Razón social BANCOLOMBIA S.A.	Documento de identidad CC(X) NIT() No. 89097118		
Dirección CLL 127 A #18 B 81	Teléfono fijo o Número de Celular 3185166854	Ciudad BOGOTÁ	Departamento Distrito Capital	
Correo Electrónico JANIRORAMIREZ.VANE@GMAIL.COM				

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa J75620	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMIONETA	Marca PLYMOUTH	Línea DUSTER
Modelo 2022	Número de licencia de tránsito 10024519485	Fecha de matrícula 2021-11-17	Color BLANCO GLACIAL (V)	Combustible / Propulsión Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJ0409VM081894
No de motor A488D025446	Tipo motor OTTO	Cilindrada (cm³) (si aplica) 1332	Kilometraje 103342	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI () NO(X)
Potencia (si aplica) 124	Tipo de Carrocina WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2025-11-08	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

*Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.*

6. FRENOS

	Fuerza Izquierda	Peso Izquierda	Unidad		Fuerza Derecha	Peso Derecha	Unidad	Desequilibrio	Rangos(B)	Marca(A)	Unidad
Eje 1	2796	4248	N	Eje 1	2189	3885	N	11.8	20	30	%
Eje 2	2992	3473	N	Eje 2	2305	3012	N	22.7*	20	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N		20	30	%
Eje 4			N	Eje 4			N		20	30	%
Eje 5			N	Eje 5			N		20	30	%
Eficacia Total		Valor		Mínimo		Unidad					
		77.0		50		%					

6.1 FRENO AUXILIAR (Si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad		
28.2	18	%	Sumatoria Izquierda	1982	7721	N	Sumatoria Derecha	1139	6897	N

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.2.31.2	Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20% y 30%	FRENOS		X
TOTAL				1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.12.38.1	Pérdidas de aceite sin goteo continuo.	MOTOR, TRANSMISIÓN Y COMBUSTIBLE		X
TOTAL				1

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	6.09	8.78				3.26
DERECHA	5.65	8.65				

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI NO

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

- 1.1.12.38.1 Humedad punta homocinética lado izquierdo guardapolvo roto
- Número de sillas que se contaron en la inspección: 3 sillas)
 - Profundidad de labrado llanta derecha en eje 1 lectura 1: 5.77 mm
 - Profundidad de labrado llanta derecha en eje 1 lectura 2: 5.70 mm
 - Profundidad de labrado llanta derecha en eje 2 lectura 1: 8.77 mm
 - Profundidad de labrado llanta derecha en eje 2 lectura 2: 8.70 mm
 - Profundidad de labrado llanta repuesto 1 lectura 1: 3.35 mm
 - Profundidad de labrado llanta repuesto 1 lectura 2: 3.30 mm
 - Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 2 lectura 1: 8.86 mm
 - Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 2 lectura 2: 8.82 mm
 - Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 1 lectura 1: 6.15 mm
 - Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 1 lectura 2: 6.12 mm

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
FRENOMETRO	TECMAS	FR2077	MULTIPRUEBAS AST MIX			
PROFUNDIMETRO	SHAHE	WD2405A1225	N/A			
DETECTOR HOLGURAS	TECMAS	DH2077	DH MULTIPRUEBAS AST MIX			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotografico	WILSON YOBANNI GUERRERO PEREZ
Frenos	WILSON YOBANNI GUERRERO PEREZ
Inspección visual	DANIEL STEBAN PINTO MOLINA
Inspección visual (Profundidad de labrado)	WILSON YOBANNI GUERRERO PEREZ
Inspección visual (Motor, transmisión y combustible)	DANIEL STEBAN PINTO MOLINA

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

LUISA VALENTINA CASTRO LARA
Director técnico

Fin del informe