

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

Nº 8888-10-2511
C.D.A. REVITECH S.A.S.
NIT 901171172-1
CARRERA 80 A # 17-21 Tel:
3201857012
BOGOTÁ

FECHA
Fecha de prueba: 2025-11-13
Dirección: CALLE 7 A BIS C #78 F 19
Placa: TTO458
Servicio: PUBLICO

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO
Nombre o razón social: RICARDO PALACIOS PATACON
Documento de identidad: CC (X) NIT () CE ()
Ciudad: BOGOTÁ
Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO
Marca: VOLKSWAGEN
Línea: TRANSPORTER T5
Clase: MICROBUS
Modelo: 2013
Cilindros: 1988
Año de fabricación: 2013
Combustible: DIESEL
Color: BLANCO
Empresa:
Conductor: RICARDO PALACIOS PATACON



Fecha 2025-11-13, Placa TTO458 Hora 11:27



Fecha 2025-11-13, Placa TTO458 Hora 11:32

Suspensión (Si aplica)														
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad					
	68		55		56		64	40	%					
Frenos														
Eficacia Total	Minimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad		
53	50	%	Eje 1 Izquierdo	2302	6033	N	Eje 1 Derecho	2911	5660	N	20.9°	30	%	
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	2526	4591	N	Eje 2 Derecho	2848	3679	N	11.3	30	%	
			Eje 3 Izquierdo											
			Eje 4 Izquierdo											
			Eje 5 Izquierdo											
28,7	18	%				Eje 3 Derecho								
						Eje 4 Derecho								
						Eje 5 Derecho								
Desviación Lateral														
Eje 1	-0,7	Eje 2	6,9	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo	± 10		Unidad	(m/km)			
Inspeccion Sensorial														
G1 Identificación reglamentaria		CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa		CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Anclaje sillas		CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Estado tubos escape		CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje6 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje7 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje7 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Aseo General		CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje6 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje6 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje7 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje8 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Espejos		CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje6 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje7 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje8 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje8 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje9 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Pernos		CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Eje8 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje9 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje9 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje10 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje10 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes		CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje9 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje10 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje11 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje11 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje12 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Rolulos Superiores		CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje11 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje12 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje12 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje13 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje13 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Rolulos Inferiores		CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje13 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje14 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje14 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje15 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje15 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas		CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje14 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje15 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje15 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje16 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje16 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Amortiguadores		CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje15 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje16 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje16 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje17 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje17 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Tijeras		CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje16 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje17 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje17 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje18 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje18 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas		CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje17 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje18 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje18 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje19 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje19 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Retrovisores		CUMPLE	G1 Llanta de respueto	CUMPLE	G1 Eje18 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje19 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje19 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje20 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje20 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Pilo		CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Eje19 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje20 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje20 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje21 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje21 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad		CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Eje20 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje21 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje21 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje22 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje22 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Parabrisas		CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Eje21 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje22 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje22 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje23 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje23 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Ventanillas		CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Eje22 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje23 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje23 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje24 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje24 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Puertas		CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Eje23 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje24 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje24 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje25 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje25 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad		CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje24 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje25 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje25 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje26 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje26 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo		CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje25 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje26 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje26 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje27 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje27 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Direccional		CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje26 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje27 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje27 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje28 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje28 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Stop		CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje27 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje28 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje28 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje29 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje29 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Reversa		CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje28 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje29 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje29 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje30 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje30 Rln Derecho	CUMPLE

G1: CARROCERÍA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos : Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 % - TIPO B



ING Giovanni Tano R
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.
Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.