



INSPECCIÓN OPERACIONAL VEHICULOS (BIMESTRAL)

Version #1

CODIGO FR-OPE-015

pagina 1 de 1

FECHA DE LA INSPECCIÓN (DIA - MES - AÑO)	07	03	2023	LOCALIZACIÓN (LUGAR DONDE SE REALIZA LA INSPECCIÓN)	SERVICIO AUTOMOTRIZ 110
HORA DE LA INSPECCIÓN	3	:	20 PM	PLACAS	KYO 799
NOMBRE DEL CONDUCTOR	WILLIAM MORENO CHAPARRO			COLOR	BLANCO
LICENCIA DE CONDUCCIÓN No (Ver fecha de vencimiento)	11-04-2025			NÚMERO DE CÉDULA	79557413
				CATEGORÍA	C2
				NOMBRE PROPIETARIO DEL VEHICULO	TRANSPORTES MULTIMODAL

Marque con X si esta en M "mal estado", visto bueno B "buen estado" y N/A "si no aplica".

ASPECTOS A REVISAR	B	M	N/A	HALLAZGO
Revisión técnica mecánica y de gases (Vigente y disponible en el vehículo)	X			
Licencia de tránsito (Legible y disponible en el vehículo)	X			
*SOAT (Legible y disponible en el vehículo)	X			
Revisión preventiva mecánica bimestral	X			
Inspecciones preoperacionales diarias	X			
Funcionamiento de GPS	X			
DOCUMENTACIÓN - EPP's DEL CONDUCTOR				
Licencia de conducción (Vigente) Cat C2	X			
EPS- ARL- AFP	X			
Certificado de manejo defensivo (Vigente)	X			
EPP's - DOTACION conductor (camisa Ransa, cofia, tapabocas, botas de seguridad, beta blanca, casco " cuando aplique")	X			
ESTADO MECÁNICO				
Fuga de los fluidos (sistemas mecánicos)	X			
Estado y sujeción de la batería (cableado)	X			
* Freno de servicio	X			
Funcionamiento del pito (no corneta)	X			
* Freno de emergencia	X			
Estado de suspensión (amortiguadores, pasadores)	X			
PARTE EXTERNA				
Estado general de la pintura y pintura (En buen estado, sin rayones ni golpes)	X			
Puertas en buen estado (cierra y bloqueo)	X			
Espejo retrovisor (izquierdo / derecho) sin roturas / manchas / bien ajustado	X			
Tanque de combustible (Sujeción y estado)	X			
Vidrio parabrisas / vidrio ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados, No adhesivos)	X			
* Limpaparabrisas en buen funcionamiento	X			
CARROCERÍA, ESTACAS Y FURGÓN				
Estado general de la carrocería (Corrosión/fisuras)	X			
Carpa de protección de la carga en buen estado	X			
La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas de carga	X			
PARTE INTERNA				
* Cinturón de seguridad en todos los asientos. (verificar anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa)	X			
Parasoles sujeción y estado.	X			
Indicadores de tablero	X			
LUCES				
* Frontales	X			
* Direccionales delanteras y de parqueo	X			
* Direccionales traseras y de parqueo	X			
* De stop y señal trasera	X			
LLANTAS				
* Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X			
* Labrado tipo Todo Terreno (mas de 5 mm)	X			
* Rines, pernos completos y ajustados	X			
* Llanta de repuesto / Run (Buen estado e inflada)	X			
EQUIPO DE PREVENCIÓN				
* Gato 3 Ton, cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo, dos conos, dos tacos para bloqueo, cables de iniciar, calibrador presión de ruedas	X			
* Botiquín vigente, extintor, chaleco reflectivo (Revisar fecha de vencimiento)	X			
Linterna en funcionamiento, lámparas (pilas cargadas)	X			
Caja de herramienta (alicate, destornilladores, llaves de expansión y llaves fijas)	X			

RESTRICCIONES * Si la calificación en estos ítems es "M-Malo" se inhabilita el vehículo para operar

SERVICIO 110
AUTOMOTRIZ
NIT. 79.853.699-5VEHÍCULO
APTO PARA
OPERAR
SI NOWILLIAM MORENO CHAPARRO
NOMBRE DEL CONDUCTOR

79 650 413

NÚMERO DE CÉDULA

FIRMA

Yo, el operador y conductor de este vehículo, entiendo cabalmente la responsabilidad del diligenciamiento de este formato. Por lo tanto, garantizo la confiabilidad de la información sobre el estado de la máquina sus componentes y accesorios que suministraré al encargado de la compañía Ransa Cargo S.A.S

TRANSPORTE MULTIMODAL GROUP SAS
NOMBRE DEL PROPIETARIO

900 683 508

NÚMERO DE CÉDULA

FIRMA

Yo, propietario de este vehículo, entiendo la responsabilidad del diligenciamiento de este formato. Por lo tanto, garantizo la confiabilidad de la información sobre el estado de la máquina sus componentes y accesorios que suministraré al encargado de la compañía Ransa Cargo S.A.S

WILLIAM CONTRERAS R
NOMBRE RESPONSABLE
INSPECCIÓN
79 853 699
NÚMERO CÉDULA

FIRMA

He verificado personalmente el vehículo automotor confirmando visualmente su estado

Cel. 3143403404

NIT. 79853699-5



HYUNDAI CHEVROLET



TOYOTA

RESEARCH

RENAULT PEUGEOT



HONDA

OUTRO

10

①



Lavado de Inyectores con ultrasonido*

Reparación de motores*

Lavado de Inyectores con ultrasonido*

[illegible]

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART.774 DE C.C.

~~07 MAR 2023~~

Firma y sello

~~CANCELADO~~ Empresa

ABONO	
TOTAL	\$ 20.000