

<div><div><div>ASIA</div><div>TRANSPORTADORA</div></div><div>Con seguridad responde</div></div>			ACTA DE ENTREGA Y/O INSPECCION DE VEHICULO																				
			CODIGO: M-F-16					FECHA: 16-02-2022															
			VERSION: 2					ELABORO: COORDINADOR DE TRANSPORTE															
EMPRESA			TRANSPORTADORA ASIA S.A.S			NIT			811007864														
DATOS DE VEHICULO Y DOCUMENTACIÓN																							
Placa: TDY893		Tarjeta de operación		Vigencia:		28-02-2022		C	NC	NA	Tarjeta de Propiedad		C	NC	NA								
Modelo: 2012		SOAT		Vigencia:		14-02-2023		C	NC	NA													
Marca: VOLKSWAGEN		Tecnicomecanica		Vigencia:		08-02-2023		C	NC	NA													
Linea: Microbus		Poliza RCE-RCC		Vigencia:		28-02-2022		C	NC	NA													
Kilometraje: 267966		kilometraje proximo cambio de aceite:		271967																			
INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO																							
LUBRICANTE			ESTADO			LUCES			ESTADO			FAROLAS			ESTADO			LLANTAS			ESTADO		
			B M NA						B M NA						B M NA						B M NA		
Nivel de Aceite del Motor			X			X			X			X			X			X			X		
Nivel de Refrigerante			X			X			X			X			X			X			X		
Nivel Liquido de Frenos			X			X			X			X			X			X			X		
Nivel de Agua de Plumillas			X			X			X			X			X			X			X		
Nivel de combustible			X			X			X			X			X			X			X		
COMPONENTES DEL VEHICULO			ESTADO			PRESENTACIÓN			ESTADO			ESTADO PARABRISAS			ESTADO			ACCESORIOS, INSTRUMENTOS Y OTROS			ESTADO		
			B M NA						B M NA						B M NA						SI NO NA		
Motor			X			Orden y limpieza			X			Vidrio Frontal			X			Luces de tablero			X		
Caja de Cambios			X			Latas			X			Limpia brisas derecho			X			Odómetro			X		
Transmisión			X			Pintura			X			Limpia brisas izquierdo			X			Pito			X		
Chasis			X			Pisos (Antideslizantes)			X			Lava parabrisas			X			Tacómetro			X		
Amortiguadores			X															Velocímetro			X		
PUERTAS			ESTADO			ELEMENTOS INTERNOS			ESTADO			ESTADO ESPEJOS			ESTADO			Indicador de aceite			X		
			B M NA						B M NA						B M NA			Indicador de temperatura			X		
Puerta De/Izquierda			X			Torpedo			X			Lateral derecho			X			Goteo de aceite			X		
Puerta De/Derecha			X			Cinturones de Seguridad			X			Lateral izquierdo			X			Alarma sonora de reversa			X		
Puerta de ingreso Derecha			X			Guantera			X			Retrovisor interno			X			Salida de emergencia			X		
Puerta de ingreso Izquierda			X			Asientos			X									Ventanas			X		
Puerta del Baul			X			Techo			X									Mon. de vel. y/o limi. de ve			X		
REFRIGERACIÓN			ESTADO			EQUIPO DE CARRETERA			ESTADO			EQUIPO DE EMERGENCIA			ESTADO			Barra antivuelco			X		
			B M NA						B M NA						B M NA			Direccion hidraulica y/o asistida			X		
Aire Acondicionado			X			Triangulos			X			Chaleco Reflectivo			X			Doble automatica y no de cuchilla			X		
Calefaccion			X			Tacos			X			Extintor 20 Lb./			X			Sistema de frenos ABS			X		
Ventilador			X			Gato			X			Fecha de última recarga: 01-02-2022						Película de seg. En los vidrios			X		
Ventanillas			X			Linterna			X			Kit de derrame						Apoya cabezas			X		
Frontal, palancas, botones			X															GPS			X		
																		CD			X		
																		USB			X		
																		AUX			X		
																		Frontal, Botones y Pantalla			X		
HERRAMIENTAS			ESTADO			EMBLEMAS			ESTADO														
			B M NA						B M NA														
Alicate			X			Numero Interno			X														
Destornillador Pala- estrella			X			Placas			X														
Herramientas para bajar llantas			X			Como conduzco			X														
Cruceta			X			Nombre de la empresa			X														
Llave de expansión			X																				
Juego de llaves fijas			X																				

## FOTOS



## OBSERVACIONES

<b>Entrega:</b> Empresa		<b>Recibe:</b> Cliente	
<b>Nombre Empresa:</b> TRANSPORTADORA ASIA		<b>Nombre Empresa:</b> TRANSPORTADORA ASIA	
<b>Nombre:</b> WILLIAM ALEXANDER RESTREPO		<b>Nombre:</b> FREDY ALBERTO POSADA ATEHORTUA	
<b>CC:</b> 1037590021	<b>Fecha:</b> 19-02-2022	<b>CC:</b> 71667218	<b>Fecha:</b> 19-02-2022
<b>Cel:</b> 3128805198		<b>Cel:</b> 3007406528	