

Código: **C**
 Versión: I
 Fecha elaboración: 4/01/2021
 Fecha aprobación: 4/01/2021
 Vigencia a partir de:
 4/01/2021

PROCESO SST
INSPECCIONES LOCATIVAS
 Documento elaborado por: Coordinador SST Aprobado por: Comité de Calidad



ADONITRANS S.A.S.

Marque con una X si cumple con los estándares establecidos

Fecha	Área inspeccionada			
Responsable de la inspección				
Indicador	Aspecto Considerado	Cumple	No Cumple	No Aplica
Condiciones de Seguridad 10%	Funcionamiento de las luminarias	X		
	Cables eléctricos canalizados	X		
	Mesa de trabajo sin vidrio		X	
	Las posturas son Biomecánicas	X		
	Sistema de ventilación se encuentra en buen estado	X		
	Ventanas y vidrios en buen estado	X		
	Los pasillos de circulación están señalizados y despejados		X	
	Paredes en buen estado	X		
	Los peldaños de las escaleras se encuentran con pasamanos, antideslizantes y están en buen estado.			X
	Los techos están en buen estado	X		
	Las áreas de almacenamiento se encuentran señalizadas	X		
	Señalización de información y prevención en cuanto al áreas y las vías de evacuación		X	
	Extintores o equipos contra incendios con su respectiva señalización	X		
	Hay ruido			X
	Espacios adecuados en el lugar de trabajo	X		
	Los toma corrientes están protegidos y con identificación de voltajes	X		
	El estado del equipo de protección personal	X		

Código:	PROCESO SST		
Versión: 1	INSPECCIONES LOCATIVAS		
Fecha elaboración: 4/01/2021			
Fecha aprobación: 4/01/2021			
Vigencia a partir de: 4/01/2021	Documento elaborado por: Coordinador SST		
	Aprobado por: Comité de Calidad		

Manejo de residuos 30%	Ha recibido inducción para la utilización del equipo de protección personal	X		
	Elementos regados o tirados	X		
	Los elementos y materiales en general almacenados o archivados se tienen identificados	X		
	Los lugares de archivo, y almacenamiento se clasifican por tamaño, forma y peso	X		
	Se realiza inducción al puesto, por los jefes encargados		X	
	Realiza pausas activas durante la jornada laboral	X		
	Mantenimiento preventivo a las herramientas de trabajo	X		
	En el puesto hay manual de procedimientos		X	
	Los recipientes existentes son suficientes	X		
	Se cumple con la frecuencia para llevar los recipientes al centro de acopio asignado	X		
Utilización de Recursos 30%	Los recipientes se encuentran pintados con el color correspondiente		X	
	Los recipientes están identificados y debidamente señalizados		X	
	El persona hace selección y separación adecuada de los residuos		X	
	Se reportan los daños de los equipos	X		
	Se dejan los equipos encendidos innecesariamente	X		
Orden y Aseo	Se deja el aire acondicionado encendido innecesariamente			X
	Se dejan las luces encendidas innecesariamente	X		
	Se reciclan los materiales y se les da el uso adecuado	X		
Orden de mesas, sillas y escritorios		X		

Código:

Versión: 1

Fecha elaboración: 4/01/2021

Fecha aprobación: 4/01/2021

Vigencia a partir de:
4/01/2021

PROCESO SST

INSPECCIONES LOCATIVAS



ADONITRANS S A S

Documento elaborado por: Coordinador
SSTAprobado por: Comité de
Calidad

20%	Baños de damas y caballeros se encuentran en buen estado	X	
	Vías de circulación y/o evacuación sin obstáculos	X	
	Cajones y escritorios en orden	X	
	Hay elementos que no pertenecen al área	/	X
	Los pisos se encuentran limpios	X	
	La ubicación de implementos de aseo es la adecuada	X	
	Los desechos están identificados y localizados	X	
	Los objetos personales están ubicados en casilleros	X	
	Las canecas existentes son suficientes para la producción de desechos	X	
	Las ventanas se encuentran limpias	X	
	Las paredes se encuentran limpias	X	
	La señalización existente está en buen estado y limpia	X	X
	Los servicios sanitarios están dotados de papeleras	X	
	Los servicios sanitarios están dotados de papel higiénico y dispensadores de papel y jabón	X	
	La información que contienen los avisos y carteleras se encuentra legible y actualizada	X	
	Los colaboradores tienen una buena presentación personal	X	
Estado de las instalaciones 10%	Las paredes se encuentran en buen estado	X	
	Los casilleros se encuentran en buen estado	X	
	Ventanas y vidrios en buen estado	X	
	Techos en buen estado	X	
	Lámparas en buen estado	X	
	Baños de damas y caballeros están en buen estado	X	
	Las puertas están en buen estado	X	

Código: Versión: 1 Última elaboración: 4/01/2021 Última aprobación: 4/01/2021 Vigencia a partir de: 4/01/2021	PROCESO SST INSPECCIONES LOCATIVAS	 ADONITRANS S.A.S.
	Documento elaborado por: Coordinador SST	Aprobado por: Comité de Calidad

	Fumigación		X	
	Las canecas se encuentran tapadas		X	

ANEXO 2: PROGRAMA DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA

OBSERVACIONES

Condiciones de Seguridad:	(10) 8.07% se recomienda usar guantes en los lugares de trabajo, realizar indicación a los lugares de trabajo para poner de los lentes de seguridad
Manejo de Residuos:	(32) 7.5% - se recomienda usar los recipientes de cloro para el manejo de tantos de desechos así como realizar una separación adecuada de los residuos
Utilización de Recursos:	(30) 30% OF
Orden Y Aseo:	(10) 18.8% se recomienda seguir los estados, salidas, áreas, señalizaciones de emergencia
Estado de las Instalaciones:	(10) 8.88% se recomienda fumigar los lugares que muestra se revisa la inspección se observan nulos resultados

Total 73.8%

Elaborado por:

