

Medicarte		REGISTRO DE ESTADO DE MANTENIMIENTO Y LAVADO VEHÍCULOS ATENCIÓN DOMICILIARIA		CÓDIGO:	FT-INF-23																							
				VERSIÓN:	2																							
				FECHA ELAB:	MAYO DE 2020																							
PLACA DEL VEHÍCULO:	ESP 929	KILOMETRAJE:	195955																									
NOMBRE DEL CONDUCTOR:	Arnoldo Ortiz	DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	8834930																									
FIRMA DEL CONDUCTOR:	Arnoldo Ortiz Gutierrez																											
SEDE:	Canogino																											
Para hacer uso de la lista de chequeo haga uso del siguiente protocolo: Marque con chulo () si las partes evaluadas se encuentran en buen estado, o con una X si éstas se encuentran en mal estado. Describa en el campo observaciones las novedades identificadas.																												
REGISTRO LAVADO VEHICULO ATENCION DOMICILIARIA																												
RESPONSABLE	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 5	comentarios																						
FECHA:	1/10/2023	8/10/2023	15/10/2023	22/10/2023	29/10/2023																							
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Arnoldo Ortiz	Arnoldo	Arnoldo	Arnoldo	Arnoldo																							
VERIFICA POR MEDICARTE	Karen	Karen	Maga	Karen	Karen																							
CRITERIO	SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4																					
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Parte externa	Verificar presencia de fugas de fluidos, defectos o daños.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Estado de las llantas: Presión, defectos, aseó general.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Sistema aire (Mangueras, tanques, conexiones).	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Exhausto: Roturas, porosidad.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Compartimiento del motor	Niveles de aceite, de refrigerante y de líquido de frenos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Agua de batería.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Conexiones de cables: Mangueras, correas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Tablero de instrumentos: Velocímetro, gasolina, carga de batería, direccionales, temperatura, luces.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Interior del vehículo	Espejos: Limpios y libres de daños, bien ajustados y máxima visibilidad.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Pito y alarma de reversa.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Frenos: Hacer prueba de frenado.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Posición del asiento, Palanca de cambios: hacer prueba y verificar caja de cambios.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Pistón	Volante: Hacer prueba y verificar dirección normal.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Geos de levante del pistón.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Estado general del pistón.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Espigas de la puerta del pistón.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Vehículo en marcha	Anclajes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ganchos de amarre de la carga.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Estado de la carga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Detestar ruidos u olores extraños.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Otros	Seguro obligatorio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Tecno mecánicas vigentes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Varilla de propiedad.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Control de gases.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Otros	Equipo de prevención y seguridad en carretera: gato, cruceta, caja de herramientas, triángulos reflectivos, tacón, linterna, repuesto, extintor, linterna, botiquín de primeros auxilios.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Conos de señalización de trabajos en carretera.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
OBSERVACIONES :																												