


Medicarte	REGISTRO DE ESTADO DE MANTENIMIENTO Y LAVADO VEHICULOS ATENCION DOMICILIARIA	COLOMBIA	FECHA
		VERIFICADA	2
		FECHA ALUM.	2010-06-20

PLACA DEL VEHICULO:	GDW 577	KILOMETRAJE:	110015
NOMBRE DEL CONDUCTOR:	Jhon Edwin Vergara	DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	79609274 Bta
FIRMA DEL CONDUCTOR:			
SEDE:			

Para hacer uso de la lista de chequeo haga uso del siguiente protocolo: Marque con chulo () si las partes evaluadas se encuentran en buen estado, o con una X si éstas se encuentran en mal estado. Describa en el campo observaciones las novedades identificadas.

REGISTRO LAVADO VEHICULO ATENCION DOMICILIARIA						
RESPONSABLE	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 5	comentarios
FECHA:						
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Medicarte s.a.s Medicarte s.a.s Medicarte s.a.s Medicarte s.a.s					
VERIFICA POR MEDICARTE	NIT: 900 219 866-8 NIT: 900 219 866-8 C.C. 1022989278 C.C. 1022989278					

CRITERIO		SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4						
		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Parte externa	Verificar presencia de fugas de fluidos, defectos o daños	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Estado de los faros: Frente, laterales, trasero general	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Sistema aire (Mangueras, tanques, conexiones)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Exhausto: Roturas, porosidad	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Compartimiento del motor	Niveles de aceite, de refrigerante y de líquido de frenos	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Agua de batería	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Conexiones de cables	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Mangueras, correas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Interior del vehículo	Tanque de instrumentos: velocímetro, gasolina, carga de batería, decimales, temperatura, luces	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Espelhos: Limpieza y libre de daños, bien ajustados y máxima visibilidad	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Pito y alarma de reversa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Frenos: Hacer prueba de frenado	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Posición del asiento, Palanca de cambios: hacer prueba y verificar caja de cambios	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Volante: Hacer prueba y verificar dirección normal	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Gatos de volante del plato	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Estado general del plato	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Platón	Exposic de la puerta del plato	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Asientos	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Ganchos de amarr de la capota	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Estado de la capota	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Detallar nidos a donde se refiere	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Vehículo en marcha	Seguro obligatorio	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Tarifa mecánica vigente	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Tarifa de propiedad	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Control de gases	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Otro	Equipo de prevención y seguridad en carretera: gas, cruceta, caja de herramientas, triángulo reflectivo, sacos, llanta de repuesto, extintor, alarma, botiquín de primeros auxilios	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Cinco de señalización de trabajos en carretera	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

OBSERVACIONES:
