

Hector
Gómez

The logo consists of a triangle containing a stylized 'A' shape, with the text "TÜV Rheinland" and "TESTED" below it.

PLACA: Soc 955 **RUTA:** 06

CONDUCTOR:

franziska

COLEGIO GIMNASIO SAN ANGELO

FECHA	CAUSA DEL MANTENIMIENTO	EMPRESA QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO	FACTURA N°.	KILOMETRAJE en el cual le realizó el mantenimiento	OBSERVACIONES
2-08-23	cambie aceite lubricante	Tratamiento	5052			

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS

LUBRICANTES SANTA ANA

Raúl Sarmiento - NIT. 79573055-0 Régimen Simplificado
No somnos autorretenedores ni grandes contribuyentes

Actividad ICA 5052

Cra 9F No. 10-03 Sur. Cel: 322 260 8817 / Soacha - C/marca



CAMBIO DE ACEITE - ENGRASE - REVISIÓN DE CAJA - FILTROS - ETC

Ciudad y Fecha:

07-08-23

Nombre:

Locke Socqss

Nit:

Dirección

Georgo genzales

6

FACTURA DE VENTA

FECHA

AÑO	MES	DIA
-----	-----	-----

Contado Crédito

Recibí a conformidad

Firma Nit/CC - Sello Cliente

Firma Autorizada