Metro Jaramillo's

SuperTransporte

iticcol CERTIFIED ISO 9001:2015 ISO 45001:2018

PLACA: TLZ 166 RUTA: 35. CONDUCTOR: Ciro Granados COLEGIO GIMNASIO SAN ANGELO

MES AGOSTO

FECHA	CAUSA DEL MANTENIMIENTO	EMPRESA QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO//CORRECTIVO	FACTURA No.	OBSERVACIONES
03.08.2024	Arreglo inyector	KING TRUCK S	Reparacion de inyector cambio de válvula		se cambio la válvula de Retorno

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS

KING TRUCKS

cliente: JUAN CARLOS BARRERO			FECHA	03/08/2024
CC/NIT:	MARCA	NISSAN TK 55		
DIRECCION:	PLACA	TLZ 166		
TELEFONO:	KM			
REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VLR TOTAL	
			$	-
REPARACIÓN INYECTOR • CAMBIO VÁLVULA DE RETORNO	1	$ 480.000	$	480.000
MANO DE OBRA • DESMONTE Y MONTE INYECTOR	1	$ 120.000	$	120.000
GASOLINA LAVADO	1	$ 5.000	$	5.000
SILICONA	1	$ 5.000	$	5.000
			$	-
			$	-
			$	-
			$	-
			$	-
			$	-
			$	-
			$	-
			$	-
			$	-
			SUB TOTAL	$ 610.000
			TOTAL	$ 610.000

CANCELADO