



FORMATO DE MANTENIMIENTO

PLACA: UPT 436

RUTA: #17

CONDUCTOR: ORLANDO V.

COLEGIO JCN

MES MAYO

[illegible]

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS

	SERVICIO DE TRANSPORTE	F-ST-010
	FICHA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POR KILOMETRO	Marzo de 2019 Actualización 04

COLEGIO:	Sancho	SECCION:		ruta No:	61
CONDUCTOR:	Orlando Verdugo	PLACA:	URT 436	VEHICULO CLASE	MICRO

FECHA	KILOMETRAJE	DESCRIPCION DEL CAMBIO DE REPUESTOS Y REPARACIONES EFECTUADAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE JEFE TALLER	NOMBRE DEL TALLER
305 2025	275206	Revisión de frenos			LAC Lorena Carrillo 0311 231 8388 Cra. 18A No. 161 - 19
2205 2025	275997	Despinchada de llanta			Grupo Guerrero González S.A. GUERRERO S 161 Cra. 7 B No 161 - 11 677 4116 - 677 3721
2605 2025	276158	Despinchada de llanta			Grupo Guerrero González S.A. GUERRERO S 161 Cra. 7 B No 161 - 11 677 4116 - 677 3721

Orlando Verdugo
NOMBRE DEL CONDUCTOR


INGENIATUR S.A.S