




CONDUCTOR: Marekita Romirez COURSE: 101 Green Campus

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS



FECHA

DÍA MES AÑO

01	09	2023
----	----	------

CLIENTE:

Margarita Ramirez

NIT:

CEL:

VEHICULO:

44 44

PLACA:

USBA-76

[illegible]

mpreso por: Jair De J. Ospina A Nit- 79 305 344 6 Cel. 343 904 8888

Edinson Ardila • Cel: 321 230 2248 - Yudy Moreno • Cel: 310 886 2136
Calle 2 No. 5 B - 48 Diag. a la Funeraria capilla de la Fe - Variante Chia - Cund.

**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR**

Nit: 900.960.634-2
Cra 9A No.21-31 - TEL: 884 4482

Factura de venta**No. FE64848**

Resolucion Ministerio Transporte 0001705 24 mayo 2018
Actividad Economica 7120
Regimen Comun

Documento Oficial Dian No.18764044393114

Fecha 13/02/2023 Autoriza
Rango FE-58155 Al FE-65000

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
RUTH RAMIREZ	02/09/2023	\$ 35.000,28
CC No. : 35473038		
DIRECCION : VDA FONQUETA	VENDEDOR	
	7 - JUAN TORRES	
TELEFONO : 3006627689	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : Chía	02/09/2023	
PAIS : Colombia		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
SERV-PREV	Revision Tecnico Preventivo	1 unidad	\$ 29.412,00		\$ 29.412,00
41459603	Revision Tecnico Preventivo				
	Servicio Revision Preventiva	1			\$ 0,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 29.412,00	Efectivo (caja) # 1	110505	\$ 35.000,28
IVA liquidado	\$ 29.412,00	19,00%	\$ 5.588,28			
VALOR TOTAL :			\$ 35.000,28			

VALOR (en letras) : TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON 28 CENTAVOS

Observaciones

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Responsable Rete-ICA
Resolución DIAN: 18764044393114. Prefijo: FE. Rango: 58155 al 65000. Vigencia: 13/02/2023 hasta 13/02/2024.

TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 2

Factura de CONTADO: Efectivo.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 c

Aprobado**RECIBI**

LUBRICANTES - FILTROS - MONTALLANTAS - ENGRASE
VENTA Y CAMBIO DE ACEITE EN TODAS LAS MARCAS

FRANKLIN CABANZO: 313 899 8276
CALLE 2 # 5B - 68 - VARIANTE CHIA
LUNES A SÁBADO DE 7:30 AM A 6:00 PM



RECIBO DE CAJA

№ 0618



Señores *Murphy*

Dir. Ramirez

Placa
Vehículo **FSB - 926**

Tel.

FECHA

DÍA	MES	AÑO
02	09	23

[illegible]

SON:

ABONO \$

SALDO \$

TOTAL \$

245.000

Observaciones:

Aceptada Cliente (Firma y Sello)

Firma Autorizada

C.C. o MIT;

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001711-2309



CDA CHIA
NIT 900960634-2
CRA. 9A # 21 - 31 CHIA Tel
8244482

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba: 2023-09-02	Nombre o razón social: RUTH RAMIREZ	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 35473038
Dirección: VDA FONQUETA	Teléfono: 3006627689	Ciudad: CHIA Departamento: CUNDINAMARCA

DATOS DEL VEHICULO

Placa: USB976	Marca: HYUNDAI	Línea: H1	Clase: MICROBUS	Modelo: 2008	Cilindrada: 2478	Kilometraje: 401274
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10016353033	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: RUTH RAMIREZ	



Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	60		55		47		49	40	%

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
54,9	50	%	Eje 1 Izquierdo	2955	6318	N	Eje 1 Derecho	3179	5317	N	7	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2877	4934	N	Eje 2 Derecho	2867	5033	N	0,3	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad											
26,2	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral

Eje 1	0	Eje 2	-2,9	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	---	-------	------	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Sensorial

G1: Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1: Luz de parqueo	CUMPLE	G1: Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1: Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1: Luz Interna	CUMPLE	G1: Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1: Anclaje sillas	CUMPLE	G1: Luz Placa	CUMPLE	G1: Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1: Estado tubos escape	CUMPLE	G1: Luces Altas	CUMPLE	G1: Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1: Aseo General	CUMPLE	G1: Luces Bajas	CUMPLE	G1: Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1: Espejos	CUMPLE	G1: Indicadores de tablero	CUMPLE	G1: Eje1 Rln Derecho	CUMPLE
G1: Asientos	CUMPLE	G1: Terminales Batería	CUMPLE	G1: Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1: Asientos	CUMPLE	G1: Anclaje de batería	CUMPLE	G1: Eje2 Rln Derecho	CUMPLE
G1: Rotulas Superiores	CUMPLE	G1: Desempeñador	CUMPLE	G1: Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1: Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1: Cruceta	CUMPLE	G1: Eje3 Rln Derecho	NO APLICA
G1: Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1: Linterna	CUMPLE	G1: Eje3 Rln Izquierdo	NO APLICA
G1: Amortiguadores	CUMPLE	G1: Triángulos	CUMPLE	G1: Eje4 Rln Derecho	NO APLICA
G1: Tijeras	CUMPLE	G1: Banderola	CUMPLE	G1: Eje4 Rln Izquierdo	NO APLICA
G1: Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1: Tacos	CUMPLE	G1: Eje5 Rln Derecho	NO APLICA
G1: Retrovisores	CUMPLE	G1: Llanta de respuesto	CUMPLE	G1: Eje5 Rln Izquierdo	NO APLICA
G1: Pito	CUMPLE	G1: Gato	CUMPLE	G1: Latonería y Pintura	CUMPLE
G1: Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1: Herramienta	CUMPLE	G1: Tapicería	CUMPLE
G1: Parabrisas	CUMPLE	G1: Extintor	CUMPLE	G1: Cojinería	CUMPLE
G1: Ventanillas	CUMPLE	G1: Botiquín	CUMPLE	G1: Caja de Dirección	CUMPLE
G1: Puertas	CUMPLE	G1: Señales de advertencia	CUMPLE	G1: Terminales	CUMPLE
G1: Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1: Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1: Brazos Axiales	CUMPLE
G1: Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1: Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1: Bastidor	CUMPLE
G1: Direccionales	CUMPLE	G1: Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1: Pisos	CUMPLE
G1: Stop	CUMPLE	G1: Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1: Promedio de Distancia	NO APLICA
G1: Reversa	CUMPLE	G1: Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1: Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERÍA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5,32
	Izquierda	Derecha
Eje 1	2,25	1,99
Eje 2	4,32	4,19